



Veselības inspekcija

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti un uzraudzību 2024. gada peldsezonā



Rīga, 2025

Saturs

Ievads	3
Pārskatā lietoto terminu skaidrojums	5
1. Peldvietu kvantitatīvais raksturojums Latvijas teritorijā.....	7
2. Peldvietu ūdens kvalitātes monitorings.....	8
3. Peldvietu ūdens kvalitātes operatīvais novērtējums.....	11
4. Peldvietu ūdens kvalitātes ilglaicīgais novērtējums.....	12
5. Peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanas rezultāti	13
6. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte jūras piekrastes un iekšzemes peldvietās	16
7. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte upju baseinu apgabalos	17
8. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte Latvijas valstspilsētās.....	17
9. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte Latvijas novados	18
10. Neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāte	19
11. Zilaļģes.....	23
12. "Zilā Karoga" kustība.....	24
13. Peldvietu kontroļu rezultāti	25
14. Peldvietu drošība.....	27
Secinājumi.....	30
1. pielikums: Peldvietu iedalījums upju baseinu apgabalos.....	32
2. pielikums: Peldvietu ūdens ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums_Latvijas valstspilsētās un novados, atbilstoši ES direktīvas 2006/7/EK kritērijiem (2021.-2024.g.)....	33
3. pielikums: Neoficiālo peldvietu uzskaitījums, kurās 2024. gada peldsezonā pašvaldības par saviem līdzekļiem organizēja peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes un iegūtos rezultātus iesniedza Inspekcijā	38

Ievads

Latvijā ir pieejamas plašas ūdens teritorijas un ūdeņu daudzveidība - jūras piekraste ar smilšu pludmalēm, liels ezeru un upju skaits, kas sabiedrībai sniedz iespēju tās izmantot atpūtai, tostarp arī peldēšanai. Lai peldvietu apmeklējuma pieredze būtu patīkama un neradītu draudus veselībai, būtiska loma ir peldvietas ūdens kvalitātei, labiekārtojumam un drošībai.

Peldvietu ūdens kvalitāti būtiski ietekmē mijiedarbība starp sauszemi un ūdens objektu, tādēļ peldvietas ūdens kvalitātes saglabāšanā un uzraudzībā tiek vērtēti ne tikai peldūdens kvalitātes rādītāji, bet arī peldvietas labiekārtojums. Peldūdeņu kvalitāti un drošību peldvietās var ietekmēt klimata pārmaiņas un cilvēku darbības. Labiekārtota un tīra peldvieta var kalpot ne tikai kā vieta, kur atpūsties un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, bet arī kā tūrisma objekts.

Peldvietas var iedalīt oficiālajās un neoficiālajās peldvietās. Ja peldvieta ir iekļauta Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"¹ (turpmāk - MK noteikumi Nr. 692), tā tiek atzīta par oficiālu peldvietu un uz to attiecas noteiktas uzturēšanas, drošības un higiēnas prasības, kā arī valsts šajā peldvietā nodrošina regulāru ūdens kvalitātes monitoringu. Savukārt visas pārējās peldēšanai izmantotās vietas ir uzskatāmas par neoficiālajām peldvietām. Latvijas oficiālās peldvietas visbiežāk apsaimnieko pašvaldība, pēc kuras iniciatīvas peldvieta ir izveidota. Par peldvietas uzturēšanu un labiekārtojuma līmeni lielākoties rūpējas peldvietas apsaimniekotājs.

Oficiālo peldvietu ūdens kvalitātes uzraudzību atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām, sabiedrības informēšanu par peldūdens monitoringa rezultātiem, kā arī peldvietu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām peldvietu labiekārtošanas un uzturēšanas jomā veic Veselības inspekcija. Inspekcijas tīmekļvietnē ir atrodami peldvietu apraksti, kas dod iespēju iepazīties ar informāciju par peldvietu, tās apkārtni un ūdens kvalitāti, kā arī ikgadējie pārskati par peldūdeņu uzraudzību un kontroli, izvērtējot gan peldvietu ūdens kvalitāti, gan apkopojot informāciju par veikto peldvietu kontroļu rezultātiem.

Inspekcija 2024. gadā ir veikusi peldvietu ūdens kvalitātes uzraudzību 59 oficiālajās peldvietās, kuru rezultāti ir apkopoti šajā pārskatā. Pārskatā ir sniegta arī informācija par peldvietu kontroļu rezultātiem, kā arī citām 2024. gada peldsezonas aktualitātēm, tostarp peldvietu drošību.

Peldvietas ir peldēšanai paredzētas vietas ūdenstilpēs un ūdenstecēs, respektīvi, dabas ūdeņos, un, saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumā² sniegto definīciju, tām ir jāatbilst noteiktām higiēnas prasībām. Peldvietas atrodas jūras piekrastē vai pie iekšzemes ūdeņiem un ietver noteiktu labiekārtotu sauszemes daļu un peldvietas ūdens daļu, ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā. Bez tam, kā minēts Ūdens apsaimniekošanas likumā, ūdens objekti, kuri ir noteikti kā rekreācijas objekti, respektīvi, peldūdeņi, ir pieskaitāmi aizsargājamām teritorijām ūdens baseinu apsaimniekošanas kontekstā.

Valsts monitorings tiek nodrošināts tikai oficiālajās peldvietās, bet ar katru gadu pašvaldības kopumā kļūst ieinteresētākas savā teritorijā esošo peldvietu un atpūtas zonu sakārtošanā un apsaimniekošanā, tādējādi domājot par peldvietu apmeklētāju ērtībām un drošību

¹ Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība". <https://likumi.lv/ta/id/295404>

² Ūdens apsaimniekošanas likums. <https://likumi.lv/ta/id/66885>

arī neoficiālajās peldvietās. To parāda pārskatā atspoguļotie neoficiālo peldvietu monitoringa, kas veikts pēc pašvaldību iniciatīvas, rezultāti.

Ja neoficiālu peldvietu, ņemot vērā attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošās peldvietu apmeklējuma tendences, izmanto liels peldētāju skaits, kā arī, ja peldvietā nav piemērots pastāvīgs peldēšanās aizliegums vai pastāvīgs ieteikums nepeldēties, un ja peldvieta un tās infrastruktūra atbilst MK noteikumos Nr. 692 noteiktajām prasībām³, to pēc pašvaldības iniciatīvas var iekļaut arī oficiālo peldvietu sarakstā.

Peldvīdēņu kvalitātes monitoringa un kvalitātes novērtēšana jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā tiek veikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu (turpmāk - direktīva 2006/7/EK) prasībām, kas ir vienotas visā Eiropas Savienībā (ES). Direktīvas 2006/7/EK prasības Latvijā ir pārņemtas MK noteikumos Nr.692. Šobrīd Eiropas Komisija strādā pie Peldvīdēņu direktīvas 2006/7/EK pārskatīšanas, līdz 2022. gada janvārim tika organizēta pirmā sabiedriskā apspriešana, lai apkopotu viedokļus par ES peldvietu ūdens noteikumu tālāko attīstību, bet viedokļu apkopošana par nepieciešamajām izmaiņām aizvien vēl turpinās. Pašreizējā peldvietu ūdens direktīvas pārskatīšanā tiek analizēts, vai peldvietu ūdens kvalitātes kritēriji joprojām ir aktuāli, tiek novērtēti arī jauni riska faktori peldvietu uzraudzībā, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un mainīgu sociāli ekonomisko situāciju. Tiek izvērtēta arī informācija, kas tiek sniegta peldētājiem peldvietas teritorijā.

MK noteikumos Nr. 692 iekļauto prasību galvenais mērķis ir nodrošināt peldētāju aizsardzību pret mikrobioloģisko piesārņojumu, ieviest proaktīvu pieeju iespējamā piesārņojuma risku novērtēšanā un peldvietu ūdens apsaimniekošanā, radīt drošāku vidi un savlaicīgi informēt iedzīvotājus par ūdens kvalitāti peldvietās. Tāpat MK noteikumi Nr. 692 nosaka peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, higiēnas un drošības prasības, peldvietu ūdens monitoringa veikšanas procedūru, t.sk. ūdens paraugu ņemšanas biežumu, monitoringā kontrolējamās rādītājus, ūdens kvalitātes klasificēšanu, peldvietu ūdens aprakstu sagatavošanu u.c. prasības.

Papildus MK noteikumiem Nr. 692 pašvaldībām ir tiesības izstrādāt saistošos noteikumus par sabiedriskās kārtības ievērošanas prasībām peldvietā. Ja pašvaldība ir izstrādājusi šādus saistošos noteikumus, kas attiecas uz peldvietām, tiem ir jābūt norādītiem informatīvajā stendā.

Informācija par peldvietu ūdens kvalitāti ir pieejama inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv sadaļā "Darbības jomas" → "Vides veselība" → "Peldvīdēns" → "Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa" (<https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate>), t.sk. arī inspekcijas rīcībā esošā informācija par neoficiālajām peldvietām, kurās tika pārbaudīta ūdens kvalitāte.

Jebkurš iedzīvotājs informāciju par ūdens kvalitāti iecienītajā oficiālajā peldvietā var iegūt arī, izmantojot Eiropas Vides aģentūras tīmekļvietni <https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/bathing-water>.

Peldvietu ūdens kvalitātes pārskatu ir sagatavojusi inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vide veselības nodaļa (e-pasta adrese: vide@vi.gov.lv).

Titullapas attēlu avoti: www.riga.lv, www.visitdaugavpils.lv

³ Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/7/EK (2006.gada 15.februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu prasībām

Pārskatā lietoto terminu skaidrojums

Administratīva teritorija - Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās: valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību teritorijās.

Ilglaicīgais kvalitātes novērtējums - novērtējums, kurā tiek analizēti pēdējo četru peldsezonu mikrobioloģisko rādītāju dati un pēc kā peldvietas ūdens tiek klasificēts attiecīgi kā izcilas, labas, pietiekamas vai zemas kvalitātes ūdens.

Monitorings - regulāri novērojumi laikā un telpā, saskaņā ar noteiktu programmu un pēc vienotas metodikas, kuru mērķis ir sekot kāda procesa norisei.

Monitoringa vieta - vieta peldvietu ūdeņos, kur tiek ņemti ūdens paraugi un kur sagaidāma lielākā daļa peldētāju un/vai kur ir paredzams lielākais piesārņojuma risks saskaņā ar peldvietas ūdens aprakstu.

Neatbilstība - normatīvo aktu prasību neizpilde.

Oficiālās peldvietas ir apstiprinātas MK noteikumu Nr. 692 1. un 2. pielikumā, un uz tām attiecas virkne normatīvajos aktos noteiktās uzturēšanas, drošības un higiēnas prasības, kā arī kvalitātes kritēriji.

Operatīvais novērtējums - novērtējums, kas tiek veikts pēc katras paraugu ņemšanas reizes un raksturo peldvietas piesārņojuma līmeni laika momentā, kad ņemts ūdens paraugs, izmantojot fekālā mikrobioloģiskā piesārņojuma indikatorus – *Escherichia coli* (*E. coli*, arī sauktas par fekālajām koliformām) un zarnu enterokokus.

"Peldēties atļauts" - ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ūdens kvalitātes prasībām. Peldēties var droši.

"Peldēties nav ieteicams" - jāuztver kā brīdinājums, ka ūdens kvalitāte konkrētajā vietā neatbilst kādam no kvalitātes kritērijiem. Šādās vietās nevajadzētu peldēties bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar imūnsistēmas vai citām nopietnām veselības problēmām.

"Peldēties aizliegts" - pastāv liela iespēja, ka peldūdenī var atrasties vai atrodas slimības izraisošie mikroorganismi, vai ir peldētāju veselību apdraudošs ķīmiskais piesārņojums, vai arī ūdenstilpē var būt vai ir konstatēta pārmērīga zilaļģu savairošanās.

Peldvieta - peldēšanai paredzēta labiekārtota vieta vai arī jebkura vieta jūras piekrastē un pie iekšzemes ūdeņiem, kurā peldēšanās ir droša un nav aizliegta, un kuru iedzīvotāji izmanto atpūtai peldsezonas laikā.

Peldsezona - peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka attiecīgi laika apstākļi un kurā ir gaidāms liels peldētāju skaits. Latvijā peldsezona ir no 15. maija līdz 15. septembrim.

Peldvietas ūdens - jūras piekrastes ūdeņu un iekšzemes ūdeņu teritorija peldvietā, kuru iedzīvotāji izmanto peldēšanai.

Plānveida kontrole - kontrole, kas tiek veikta saskaņā ar inspekcijas attiecīgās struktūrvienības gada plānu. Plānveida kontroles laikā inspekcijas amatpersona veic inspekcijas kompetencē esošo

normatīvo aktu prasību izpildes kontroli, iegūst detalizētu informāciju par situāciju objektā un to apraksta.

Priekšlikumu izpildes kontrole - kontrole, kas tiek veikta, lai konstatētu iepriekšējo kontroļu laikā uzdoto veicamo pasākumu izpildi. Kontroles laikā inspekcijas amatpersona uz vietas objektā pārbauda un apraksta iegūto informāciju par uzdoto veicamo pasākumu izpildi, vai arī par to pārlicinās attālināti (atkārtoti neapmeklējot objektu) pēc objekta īpašnieka vai valdītāja iesniegtās vizuālās un cita veida informācijas, kas apliecina uzdoto pasākumu izpildi.

Kontrole iesniegumu izskatīšanai - kontrole, kas tiek veikta pēc privātpersonu iesnieguma (sūdzības) vai mutvārdos izteiktajām pretenzijām par higiēnisko situāciju objektā vai arī tā darbību, kā arī par saņemto pakalpojumu kvalitāti. Tās mērķis ir iesnieguma izskatīšana un atbildes sniegšana saskaņā ar Iesniegumu likumu, ja iesniegums skar inspekcijas kompetences jautājumus.


Upju baseinu apgabals (UBA) - sauszemes un jūras teritorija, ko veido vienas upes vai vairāku blakus esošu upju baseini, kā arī ar tiem saistītie pazemes ūdeņi un piekrastes ūdeņi.

Virszemes ūdensobjekts - nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī pārejas ūdeņi (iekšzemes virszemes ūdens un jūras ūdens saskares zona) vai jūras piekrastes ūdeņu posms.

"Zilaļģu ziedēšana" vai **"ūdens ziedēšana"** - pārmērīga zilaļģu savairošanās, aļģēm ūdenī veidojot biezu, netīri zilganzaļu masu, putas vai „paklāja” veidā sedzot ūdens virsmu.


1. Peldvietu kvantitatīvais raksturojums Latvijas teritorijā

Pēdējo gadu laikā ir novērojama neliela kopējā oficiālo peldvietu skaita stabilizācija (skatīt 1. attēlu). 2024. gadā oficiālo peldvietu sarakstā netika iekļautas jaunas peldvietas un oficiālo peldvietu skaits ir **59** oficiālās peldvietas.



1. attēls. Peldvietu skaita dinamika valsts monitoringa ietvaros 2011. - 2024. gada periodā

Lielākā daļa no oficiālajām peldvietām Latvijā atrodas jūras piekrastē, mazāk ir iekšzemes peldvietu upju un ezeru krastos. Inspekcija 2024. gadā no valsts budžeta veica finansētu monitoringu **32** jūras piekrastes peldvietās un **27** iekšzemes ūdeņu peldvietās, no kurām **11** bija upju peldvietas un **16** ezeru vai ūdenskrātuļu peldvietas (2. attēls).




2. attēls. Peldvietu sadalījums Latvijas teritorijā pēc ūdens objekta tipa 2024. gadā

Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma⁴ prasībām, Latvijā ir noteikti četri upju baseinu apgabali (UBA), kuru ietvaros jāveic ūdens resursu, t.sk. arī peldvietu ūdeņu apsaimniekošana:

- Daugavas UBA,
- Gaujas UBA,
- Lielupes UBA,
- Ventas UBA.

⁴ Likums pieņemts 2002. gada 12. septembrī, pēdējie grozījumi veikti 2020. gada 21. maijā.

2024. gadā oficiālo peldvietu skaits bija līdzīgs Ventas, Daugavas un Lielupes UBA. Visvairāk peldvietu atrodas Ventas un Daugavas UBA, katrā no apgabaliem ir 18 peldvietas, Lielupes apgabalā 16 peldvietas, savukārt Gaujas UBA - septiņas peldvietas (3. attēls). Detalizētu peldvietu iedalījumu UBA skatīt 1. pielikumā.



3. attēls. Peldvietu sadalījums Latvijas upju baseinu apgabalos 2024. gadā


Peldvietu izvietojums Latvijas teritorijā un to noteiktā kvalitātes klase redzama 4. attēlā. Visu 2024. gadā inspekcijas monitoringa programmā iekļauto un 4. attēla kartē atspoguļoto oficiālo peldvietu uzskaitījumu, atbilstoši to numerācijai 4. attēlā redzamajā kartē, skatīt 1. tabulā.

2. Peldvietu ūdens kvalitātes monitorings



Peldvietu ūdens kvalitātes monitorings tiek veikts saskaņā ar izstrādātu peldvietu monitoringa plānu (monitoringa programmu), un tā mērķis ir sekot līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām, nodrošināt uzraudzību, lai peldsezonas laikā pasargātu cilvēku veselību. Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa dati tiek izmantoti peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumam arī ilglaicīgā periodā. Tādējādi tiek novērsta peldvietu apmeklētāju pakļaušana ūdens piesārņojumam un nodrošināta iespēja droši izmantot peldvietu sniegtās atpūtas iespējas.

Ūdens paraugi tiek ņemti peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim. Ūdens paraugus valsts monitoringa programmas ietvaros ņem vienu reizi mēnesī. Pirmo paraugu ņem īsi pirms peldsezonas sākuma. Kopumā katrai oficiālajai peldvietai 2024. gadā inspekcijas speciālisti paņēma piecus ūdens paraugus. Direktīva 2006/7/EK paredz, ka četri ūdens paraugi peldsezonas laikā ir minimāli nepieciešamais apjoms, lai varētu veikt peldvietas ūdens ilglaicīgās kvalitātes novērtējumu. Ja, veicot monitoringu, peldvietas ūdenī konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālus draudus peldētāju veselībai, inspekcijas speciālisti nosaka peldēšanās ierobežojumu ("peldēties nav ieteicams" vai "peldēties aizliegts") un tiek ņemti atkārtoti paraugi, lai sekotu līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām. 2024. gadā atkārtoti tika paņemti 41 peldūdens paraugs.

Ūdens paraugi tiek nogādāti laboratorijā mikrobioloģisko analīžu veikšanai. Ņemot ūdens paraugus, paralēli inspekcijas speciālisti veic peldvietas vizuālu pārbaudi. Vizuālais novērtējums, kuru veic uz vietas peldvietā, sniedz papildu informāciju par iespējamo ķīmisko piesārņojumu, kas parasti rodas lokālas vai lielāka mēroga vides avārijas rezultātā. Novērtējumā īpaša uzmanība tiek pievērsta šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa vai smarža, virsmas aktīvās vielas (ilgstoši noturīgas putas), peldoši un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti. Tiek vērtēts arī, vai nav vērojama pārmērīga zilaļģu savairošanās (t.s. ūdens "ziedēšana").



4. attēls. Peldvietu izvietojums Latvijas teritorijā un ūdens ilglaicīgās kvalitātes rezultāti par 2021.- 2024. gada periodu.



Apzīmējumi

Vērtējums

- Izcila
- Laba
- Pietiekama
- Nav noteikta Vērtība

— Upes

— Ezeri

— Upju baseinu apgabali

Augstums, m v.j.l.

Vērtība

Augsts : 311

Zems : 0

©Veselības inspekcija, 2025;

© Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2025

0 15 30 60 90 120 km

1. tabula. 2024. gadā valsts monitoringa programmā iekļautās peldvietas

Nr.p.k.	Nosaukums	Nr.p.k.	Nosaukums
1	Bābelītes ezera peldvieta	31	Rīgas jūras līča peldvieta Roja
2	Rīgas jūras līča peldvieta Vecāķi	32	Rīgas jūras līča peldvieta Mērsrags
3	Rīgas jūras līča peldvieta Vakarbulļi	33	Saldus ezera peldvieta
4	Rīgas jūras līča peldvieta Daugavgrīva	34	Cieceres ezera peldvieta
5	Daugava, Lucavsalas peldvieta	35	Ventas upe, Kuldīgas peldvieta "Mārtiņsala"
6	Daugava, peldvieta "Lucavsalas līcis"	36	Baltijas jūras peldvieta Ventpils pilsētas pludmale
7	Daugava, peldvieta "Rumbula"	37	Baltijas jūras peldvieta Staldzenes pludmale
8	Daugava, peldvieta "Kīpsala"	38	Būšnieku ezera peldvieta
9	Saulkrastu centra peldvieta	39	Zirga ezers
10	Gaujas upe, Siguldas pilsētas peldvieta	40	Lielā Stropu ezera pilsētas peldvieta
11	Daugava, "Salaspils pilsētas peldvieta"	41	Lielais Stropu ezers, peldvieta "Stropu vilnis"
12	Rīgas jūras līča peldvieta Asari	42	Šūņu ezera peldvieta
13	Rīgas jūras līča peldvieta Bulduri	43	Luknas ezera Višķu tehnikuma ciema peldvieta
14	Rīgas jūras līča peldvieta Dubulti	44	Jēkabpils peldvieta "Radžu ūdenskrātuve"
15	Rīgas jūras līča peldvieta Dzintari	45	Kovšu ezera peldvieta
16	Rīgas jūras līča peldvieta Jaunkēmeri	46	Rāznas ezers, peldvieta Lipuškos
17	Rīgas jūras līča peldvieta Kauguri	47	Lubānas ezera peldvieta
18	Rīgas jūras līča peldvieta Lielupe	48	Rīgas jūras līča peldvieta Abragciems
19	Rīgas jūras līča peldvieta Majori	49	Rīgas jūras līča peldvieta Klapkalnciems
20	Rīgas jūras līča peldvieta Melluži	50	Rīgas jūras līča peldvieta Kēsterciems
21	Rīgas jūras līča peldvieta Pumpuri	51	Rīgas jūras līča peldvieta Ragaciems
22	Rīgas jūras līča peldvieta Vaivari	52	Gaurata ezers
23	Lielupes peldvieta "Ezeru ielas peldvieta"	53	Lielupe, Jelgavas pilsētas peldvieta
24	Lielupes peldvieta "Priedaine"	54	Lielupe, Jelgavas Pasta salas peldvieta
25	Karjera "Beberliņi" peldvieta	55	Rīgas jūras līča peldvieta "Vārzas"
26	Baltijas jūras peldvieta Liepājas Dienvidrietumu peldvieta	56	Limbažu Lielezera peldvieta
27	Baltijas jūras peldvieta Liepājas peldvieta pie stadiona	57	Rīgas jūras līča peldvieta Tūjā, "Kriminalnieki"
28	Baltijas jūras peldvieta Pāvilosta	58	Rīgas jūras līča peldvieta Salacgrīva
29	Baltijas jūras peldvieta "Pie Papes bākas"	59	Rīgas jūras līča peldvieta Ainaži
30	Baltijas jūras peldvieta Kolka		

Ja ūdenī konstatēta masveida zilaļģu savairošanās, kas izpaužas kā ūdens iekrāsošanās zilganzaļā krāsā vai arī ūdens virsmas pārklāšanās ar zilganzaļu plēvi, tiek noteikts peldēšanās ierobežojums "peldēties aizliegts".


Ūdens paraugos laboratorijā, atbilstoši direktīvas 2006/7/EK prasībām, tiek noteikti tikai mikrobioloģiskā piesārņojuma indikatori – zarnu nūjiņu (*Escherichia coli* jeb *E. coli*, sauktas arī par fekālajām koliformu baktērijām) un zarnu enterokoku baktēriju skaits, kas liecina par iespējamo ūdens fekālo piesārņojumu. Fekālajā piesārņojumā var atrasties arī cilvēku vai siltasiņu

dzīvnieku zarnu traktā mītošās patogēnās baktērijas un vīrusi, kas var radīt saslimšanu ar gremošanas trakta infekcijas slimībām.

3. Peldvietu ūdens kvalitātes operatīvais novērtējums

Operatīvais (tūlītējais) novērtējums, kas tiek veikts pēc katras paraugu ņemšanas reizes, **raksturo peldvietas piesārņojuma līmeni laika momentā**, kad ņemts ūdens paraugs. Pēc laboratorijas mikrobioloģisko analīžu un vizuālo novērojumu rezultātiem, balstoties uz eksperta slēdzieni, peldvietas ūdens operatīvi tiek klasificēts trīs kategorijās: "**peldēties atļauts**", "**peldēties nav ieteicams**" vai arī "**peldēties aizliegts**", un nepieciešamības gadījumā peldvietas apsaimniekotājs peldvietā izvieto attiecīgo informatīvo zīmi (skatīt 5. attēlu). Informatīvās zīmes ir noteiktas Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumā 2011/321/ES⁵ un MK noteikumos Nr. 692. Peldsezonas laikā oficiālo peldvietu ūdens kvalitātes operatīvā novērtējuma rezultāti tiek ievietoti inspekcijas tīmekļvietnē, informēts peldvietas apsaimniekotājs un papildus informēta sabiedrība masu medijos.

Veicot operatīvo novērtējumu, tiek vērtēti mikrobioloģisko rādītāju robežlielumu pārsniegumi katrā individuālajā ūdens paraugā. Ieteikums nepeldēties pamatā attiecas uz jutīgajām iedzīvotāju grupām - bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām un novājinātu imūno sistēmu.



5. attēls. Peldvietās izvietojamās informatīvās zīmes ar norādi par peldēšanās aizliegumu vai ieteikumu nepeldēties

2024. gada peldsezonā peldvietu ūdens kvalitātes operatīvā novērtēšana tika veikta, pamatojoties uz eksperta slēdzieni par mikrobioloģiskā piesārņojuma lielumu un raksturu, ņemot vērā MK noteikumos Nr. 692 noteiktos robežlielumus (2. tabula):

- **Nav ieteicams peldēties**, ja *E. coli* skaits ir lielāks par 1000, bet nepārsniedz 3000 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens un/vai zarnu enterokoku skaits pārsniedz 300, bet nepārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens;
- **Aizliegts peldēties**, ja *E. coli* skaits ir lielāks par 3000 mikroorganismu šūnām 100 ml ūdens un/vai zarnu enterokoku skaits pārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens.

⁵ 2011/321/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 27. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/7/EK nosaka simbolu, lai informētu sabiedrību par peldvietu ūdens klasifikāciju un peldēšanās aizliegumu vai ieteikumu nepeldēties:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011D0321>

Jāuzsver, ka šobrīd ES līmenī direktīva 2006/7/EK peldūdeņu operatīvai novērtēšanai nav izvirzīti kritēriji, tomēr daudzas dalībvalstis jau izmanto vai plāno izstrādāt savus nacionālos kritērijus, lai papildus aizsargātu peldētāju veselību.

Peldēšanās ir aizliegta, ja ūdenī ir vērojama pārmērīga zilaļģu savairošanās, kas izpaužas kā ūdens iekrāsošanās netīri zilganzaļā krāsā vai arī ūdens virsmas pārklāšanās ar zilganzaļu plēvi.

2. tabula. Peldvietas ūdens kvalitātes tūlītējas novērtēšanas rādītāji, robežlielumi un analīzes metodes

Nr.p.k.	Rādītājs	Robežlielums	Analīzes metode
1.	Zarnu enterokoki (koloniju veidojošās vienības (KVV) /100 ml)	300	Laboratoriska pārbaude
2.	<i>Escherichia coli</i> (KVV /100 ml)	1000	Laboratoriska pārbaude
3.	Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana	Nedrīkst būt	Vizuāla pārbaude
4.	Naftas produkti	Nav raksturīgas smakas un peldošas plēves	Organoleptiska un vizuāla pārbaude
5.	Virsmas aktīvās vielas	Nav ilgnoturīgu putu	Vizuāla pārbaude
6.	Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem	Nedrīkst būt	Vizuāla pārbaude

4. Peldvietu ūdens kvalitātes ilglaicīgais novērtējums

Ilglaicīgās kvalitātes novērtējums tiek veikts **pēc pēdējo četru peldsezonu visiem mikrobioloģisko analīžu datiem**, veicot to statistisko analīzi. Ilglaicīgās kvalitātes novērtējums **raksturo peldvietas fekālā piesārņojuma kopējo risku** - peldvietas ar zemu ūdens kvalitāti ir pakļautas regulāram neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu piesārņojumam, vai arī to ietekmē citi fekālā piesārņojuma avoti (ūdensputni, piesārņojuma ieplūde no sauszemes u.c.).

Pēc ilglaicīgās kvalitātes novērtējuma, kā to paredz MK noteikumi Nr. 692, peldvietas ūdens tiek klasificēts kā "**izcila**", "**labas**", "**pietiekamas**" vai "**zemas**" kvalitātes ūdens. Visās peldvietās, lai netiktu apdraudēta peldētāju veselība, ir jānodrošina vismaz pietiekamas kvalitātes ūdens.

MK noteikumi Nr. 692 nosaka atšķirīgus ilglaicīgas ūdens kvalitātes novērtēšanas kritērijus iekšzemes ūdeņiem un jūras piekrastes ūdeņiem (3. un 4. tabula), kurus aprēķina pēc īpašas formulas no pēdējo četru peldsezonu visiem mikrobioloģisko kvalitāti raksturojošajiem datiem.

3.tabula. Iekšzemes ūdens peldvietu ilglaicīgās kvalitātes kritēriji

N.p.k	Rādītājs	Izcila kvalitāte	Laba kvalitāte	Pietiekama kvalitāte
1.	Zarnu enterokoki (KVV/100 ml)	200 ⁽¹⁾	400 ⁽¹⁾	330 ⁽²⁾
2.	<i>Escherichia coli</i> (KVV/100 ml)	500 ⁽¹⁾	1000 ⁽¹⁾	900 ⁽²⁾

4.tabula. Jūras piekrastes peldvietu ilglaicīgās kvalitātes kritēriji

N.p.k.	Rādītājs	Izcila kvalitāte	Laba kvalitāte	Pietiekama kvalitāte
1.	Zarnu enterokoki (KVV/100 ml)	100 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾	185 ⁽²⁾
2.	<i>Escherichia coli</i> (KVV/100 ml)	250 ⁽¹⁾	500 ⁽¹⁾	500 ⁽²⁾

Skaidrojumi 3. un 4. tabulai: KVV – kolonijas veidojošās vienības

⁽¹⁾ Pamatojoties uz 95. procentiles novērtēšanu

⁽²⁾ Pamatojoties uz 90. procentiles novērtēšanu

Kopējā kvalitāte pēc *E. coli* un zarnu enterokoku kritērijiem tiek noteikta pēc rādītāja, kas norāda uz zemākā līmeņa kvalitāti. Piemēram, ja peldvietas ūdens kvalitāte pēc zarnu enterokoku rādītāja atbilst izcila kvalitātes klasei, bet pēc *E. coli* rādītāja labai kvalitātes klasei, tad kopējā kvalitātes klase tiek novērtēta kā laba. Peldsezonas laikā peldvietas apsaimniekotājs peldvietā labi saskatāmā vietā un drošā veidā izvieto informatīvo stendu, kurā norāda informāciju arī par pašreizējo peldvietas ūdens kvalitātes klasifikāciju, izmantojot informatīvās zīmes, kas noteiktas MK noteikumi Nr. 692 3. pielikumā (skatīt 6. attēlu).



6. attēls. Peldvietās izvietojamās informatīvās zīmes ar norādi par peldvietas ūdens kvalitātes klasifikāciju

5. Peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanas rezultāti

Pēc laboratorijas analīžu un vizuālo novērojumu rezultātiem, izvērtējot operatīvā novērtējuma datus 2024. gada peldsezonā līdz 15. septembrim **60** gadījumos tika noteikti ierobežojumi peldēties, tajā skaitā:


- **13 ieteikumi nepeldēties** un **trīs aizliegumi peldēties** mikrobioloģisko rādītāju pārsniegumu dēļ,

- **28 preventīvi noteiktie ieteikumi nepeldēties** un **pieci preventīvie aizliegumi peldēties** jūlija beigu vētras seku dēļ;

- **11 gadījumos** tika noteikti **peldēšanās ierobežojumi** zilaļģu savairošanās dēļ (viens aizliegums peldēties un desmit ieteikumi nepeldēties).

Pēc paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma konstatēšanas, kad bija noteikti peldēšanās ierobežojumi "peldēties nav ieteicams" vai "peldēt aizliegts" speciālisti ņēma atkārtotus peldūdus paraugus. Visos konstatētajos paaugstinātā mikrobioloģiskā piesārņojuma gadījumos pēc atkārtotām analīzēm peldēšanās ierobežojumi tika atcelti, jo peldvietu mikrobioloģiskais piesārņojums vairs nebija paaugstināts.

Salīdzinot ar iepriekšējām peldsezonām no 2010. – 2023. gadam, 2024.gada peldsezonā tika noteikti visvairāk peldēšanās ierobežojumi (**49**) t.i. 16 mikrobioloģijas analīžu dēļ noteiktie ierobežojumi un 33 preventīvi noteiktie ierobežojumi, neskaitot zilaļģu savairošanās dēļ noteiktos ierobežojumus (7. attēls).



7. attēls. Peldvietās noteiktais peldēšanās ierobežojumu skaits 2010. – 2024.gadā

Neskatoties uz kopējo ierobežojumu pieaugumu, 2024. gadā tika noteikti tikpat peldēšanās ierobežojumi (16), kas bija balstīti uz mikrobioloģisko analīžu datiem, kā 2023. gadā (16). 2023. gadā papildus tika noteikti trīs preventīvie ierobežojumi (Liepājas notekūdeņu iekārtas avārija), savukārt 2024. gadā tika noteikti papildus 33 preventīvie ierobežojumi (vētras seku dēļ).

Preventīvi noteikto ierobežojumu pieaugums saistīts ar 2024. gada jūlija beigu vētras seku ietekmi, kas ilga augstākais 15 dienas, līdz visus ierobežojumus, pamatojoties uz atkārtotām analīzēm un pašvaldību informāciju, bija iespējams atcelt. 2024. gada peldsezonā arī tika paņemti visvairāk papildparaugi (41), lai noteiktu mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanos.


2024. gada peldsezonā arī zilaļģu savairošanās dēļ noteiktie ierobežojumi (11) bija visvairāk, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Visi minētie ierobežojumi (noteikti gan mikrobioloģisko analīžu dēļ, gan preventīvie un zilaļģu savairošanās dēļ) bija noteikti 30 oficiālajās peldvietās no 59 vai nu vienu reizi (12 peldvietās), vai ar atkārtojumiem (18 peldvietās). Peldvietas, kurās ierobežojumi tika noteikti vairāk kā vienu reizi bija Daugavas peldvietas “**Lucavsala**”, “**Lucavsalas līcis**”, “**Rumbula**”, **Salaspils pilsētas peldvieta**, kā arī Jūrmalas peldvietas “**Melluži**” un “**Pumpuri**”. Nevienš ierobežojums nebija noteikts 29 peldvietās.

Savukārt **Rāznas ezera peldvietā “Lipuški”** 2024. gada peldsezonā notika projekta: “*Erozijas risku mazināšana Rāznas Nacionālajā parkā, Rēzeknes novadā, 1. kārtā “Lipuški”*” būvniecības darbi un būvniecības objektā visā peldsezonas laikā un turpinoties būvniecībai arī ārpus peldsezonas peldēties ir aizliegts.

Veicot ilglaicīgās kvalitātes novērtējumu, izmantojot ES direktīvas 2006/4/EK kritērijus un ņemot vērā četrus pēdējo peldsezonu datus, tiem piemērojot statistiskās analīzes kritērijus,

var secināt, ka 2024. gadā Latvijā visas peldvietas atbilst vismaz pietiekamas kvalitātes prasībām ilglaicīgā perspektīvā (8. attēls). Kopš 2020. gada vairāku peldvietu ilglaicīgā kvalitāte ir uzlabojusies, un pēc 2024.gada peldsezonas vairs nav neviena peldvieta, kurai ilglaicīgā kvalitāte ir zema.



8. attēls. Peldvietu ūdens ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika periodā no 2017. līdz 2024. gadam

No oficiālo peldvietu sarakstā iekļautajām 59 peldvietām pēc 2024. gada peldsezonas **48** peldvietām ilglaicīgā peldvietu ūdens kvalitāte ir **izcila**, **septiņām laba**, **četrām pietiekama** (“Lucavsala”, “Rumbula”, “Kauguri”, Jelgavas “Pasta sala”).

Kopumā 11 peldvietām peldūdens kvalitāte pēc 2024. gada peldsezonas izmainījās (skatīt 5. tabulu).

5.tabula. Izmaiņas peldvietu ūdens ilglaicīgajā kvalitātē 2024.gadā, salīdzinot ar 2023. gadu

Peldvietas nosaukums	Ūdens kvalitāte 2023. gadā	Ūdens kvalitāte 2024. gadā	Peldvietas tips
“Lucavsalas līcis”	Izcila	↓ Laba	Iekšzemes
“Dubulti”	Izcila	↓ Laba	Jūras
“Mērsrags”	Izcila	↓ Laba	Jūras
“Lucavsala”	Laba	↓ Pietiekama	Iekšzemes
“Kauguri”	Laba	↓ Pietiekama	Jūras
“Kolka”	Laba	↑ Izcila	Jūras
“Abragciems”	Laba	↑ Izcila	Jūras
Jelgavas “Lielupes labā krasta peldvieta”	Laba	↑ Izcila	Iekšzemes
“Salacgrīva”	Laba	↑ Izcila	Jūras
“Roja”	Pietiekama	↑ Laba	Jūras
Jelgavas Lielupes “Pasta salas peldvieta”	Zema	↑ Pietiekama	Iekšzemes


Trijām peldvietām kvalitāte pasliktinājās no izcila uz labu (“Lucavsala līcis”, “Dubulti”, “Mērsrags”), divām pasliktinājās no labas uz pietiekamu (“Lucavsala”, “Kauguri”), četrām uzlabojās no labas uz izcilu (“Kolka”, “Abragciems”, Jelgavas “Lielupes labā krasta peldvieta”; “Salacgrīva”), vienai uzlabojās no pietiekamas uz labu (“Roja”) un vienai uzlabojās no zemas uz pietiekamu (Jelgavas “Pasta sala”).

Divām peldvietām pēc 2024. gada peldsezonas ilglaicīgā ūdens kvalitāte vēl nav nosakāma, jo tās iekļautas oficiālo peldvietu sarakstā mazāk kā četrus gadus: “Ķīpsala” (monitorings uzsākts 2022. gadā) un “Salaspils pilsētas peldvieta” (monitorings uzsākts 2023. gadā).

6. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte jūras piekrastes un iekšzemes peldvietās


Ilglaicīgā ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte pēc 2024. gada peldsezonas jūras piekrastes un iekšzemes peldvietām atspoguļota 9. attēlā. **No 32 jūras piekrastes peldvietām 27 peldvietas ir vērtējamas ar izcilu, četras peldvietas ar labu, bet viena peldvieta ar pietiekamu** ilglaicīgo ūdens kvalitāti. **No 27 iekšzemes peldvietām 19 peldvietām ir noteikta izcila, trijām laba un trijām pietiekama** ilglaicīgā ūdens kvalitātes klase. Divām iekšzemes peldvietām ilglaicīgās kvalitātes klase nav nosakāma, jo ūdens monitorings ir veikts mazāk kā četrus gadus.

Analizējot jūras un iekšzemes peldvietu ūdens kvalitāti salīdzinājumā ar 2023. gadu, secināms, ka 2024. gadā iekšzemes un jūras peldvietu ūdens kvalitāte kopskaitā ir uzlabojusies, bet tā kā kvalitāte mainījās 11 peldvietām, tad četrām jūras un divām iekšzemes peldvietām ūdens kvalitāte ir uzlabojusies, bet trīs jūras un divām iekšzemes peldvietām pasliktinājusies (skatīt 5. tabulā).



9. attēls. Latvijas peldvietu ilglaicīgā ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte pēc peldvietas tipa 2023. un 2024. gadā, peldvietu skaits


Lielākajai daļai jūras peldvietu (84% no 32 jūras peldvietām) ūdens ilglaicīgā kvalitāte pēc 2024. gada peldsezonas ir izcila. Arī lielākajai daļai iekšzemes peldvietu (70% no 27 iekšzemes peldvietām) ilglaicīgā ūdens kvalitāte ir vērtējama kā izcila (skatīt 10. attēlu).



10. attēls. Jūras un iekšzemes peldvietu ūdens ilglaicīgā mikrobioloģiskā kvalitāte 2024.gadā

7. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte upju baseinu apgabalos

Salīdzinot peldvietu ūdens ilglaicīgās kvalitātes novērtējumu visos četros Latvijas UBA, secināms, ka visvairāk peldvietu, kas atbilst izcilas ilglaicīgās ūdens kvalitātes klasei, atrodas Daugavas UBA (88%), savukārt procentuāli vismazāk Gaujas UBA (57%). Gaujas UBA visas peldvietas atbilst izcilai vai labai ilglaicīgai ūdens kvalitātei, savukārt Ventas un Daugavas UBA ir pa vienai peldvietai, kas atbilst pietiekamas ūdens kvalitātes klasei un Lielupes UBA ir viena peldvieta, kura atbilst zemas kvalitātes klasei. Peldvietu ūdens ilglaicīgā kvalitāte UBA griezumā ir skatāma 11. attēlā.



11. attēls. Oficiālo peldvietu ūdens ilglaicīgā kvalitāte Latvijas UBA-os 2024. gadā

8. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte Latvijas valstspilsētās


Latvijas valstspilsētām ir pieskaitāmas 34 no oficiālajām 59 Latvijas peldvietām. Analizējot informāciju par peldvietu ilglaicīgo ūdens kvalitāti Latvijas valstspilsētās pēc 2024. gada peldsezonas, vērojams, ka lielākajā daļā valstspilsētu peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte atbilst izcilai kvalitātes klasei (skatīt 12. attēlu). Visvairāk oficiālo peldvietu atrodas Jūrmalas valstspilsētā.

Jūrmalas valstspilsētā 11 no 13 peldvietām ilglaicīgā ūdens kvalitāte ir izcila, vienai peldvietai - Rīgas līča peldvietai "Dubulti" ir laba kvalitāte, savukārt Rīgas līča peldvietai "Kauguri" ir pietiekama ūdens kvalitāte.

Rīgas valstspilsētā atrodas astoņas oficiālās peldvietas no kurām četrām peldvietām ilglaicīgā ūdens kvalitāte ir izcila, vienai peldvietai - Daugavas peldvietai "Lucavsala līcis" ūdens kvalitāte ir laba, vienai peldvietai - Daugavas peldvietas "Lucavsala" un "Rumbula" atbilst pietiekamas ūdens ilglaicīgās kvalitātes klasei, savukārt Daugavas peldvietai "Ķīpsala" ilglaicīgā ūdens kvalitātes klase nav piešķirta, jo ūdens monitorings ir veikts mazāk kā četrus gadus.

Jelgavas valstspilsētā esošās divas oficiālās peldvietas ir vērtējamas ar izcilu – "Lielupes labā krasta peldvieta" un pietiekamu ūdens ilglaicīgo kvalitāti - Lielupes kreisā krasta peldvietai "Pasta salas peldvieta".


Visās **Ventspils, Daugavpils, Liepājas, Jēkabpils** un **Rēzeknes** valstspilsētu oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte ir vērtējama kā izcila.



12. attēls. Kopsavilkums par oficiālo peldvietu ilglaicīgo ūdens kvalitāti Latvijas valstspilsētās 2024. gadā

9. Peldvietu ilglaicīgā ūdens kvalitāte Latvijas novados

Pie novadiem un citām pilsētām ārpus valstspilsētām pieskaitāmas 25 no oficiālajām 59 Latvijas peldvietām. Analizējot ilglaicīgo ūdens kvalitāti pa novadiem pēc 2024. gada, secināts, ka kopumā novados 19 oficiālās peldvietas ir ar izcilu kvalitāti, piecas ar labu un vienai peldvietai kvalitātes klase vēl nav noteikta. Nevienai novadu peldvietai nav pietiekama vai zema ilglaicīgā ūdens kvalitāte. Laba ūdens kvalitāte noteikta Siguldas pilsētas peldvietā Gaujā, Limbažu novada peldvietā "Vārzas", Talsu novada "Mērsraga" un "Rojas" peldvietās, kā arī Kuldīgā Ventas peldvietā "Mārtiņsala" (skatīt 13. attēlu). Salaspils Daugavas peldvietā "Salaspils pilsētas peldvieta" ūdens kvalitāte nav noteikta, jo šī bija tikai trešā peldsezona, kad veikts peldvietu ūdens monitorings.



13. attēls. Kopsavilkums par peldvietu ūdens ilglaicīgo kvalitāti Latvijas novados 2024. gadā

2024. gadā ūdens kvalitāte pasliktinājās no izcila uz labu Talsu novada “Mērsraga” peldvietā un uzlabojās no labas uz izcilu “Kolkas” un no pietiekamas uz labu “Rojas” peldvietās. Peldvietas kvalitāte uzlabojās no labas uz izcilu Tukuma novada peldvietā “Abragciems” un Limbažu novada peldvietā “Salacgrīva”. Savukārt Jelgavas Lielupes kreisā krasta peldvietai “Pasta salas peldvieta” kvalitāte uzlabojās no zemas uz pietiekamu.

Detalizētu peldvietu ūdens kvalitātes raksturojumu teritoriālajā griezumā var skatīt 2. pielikumā.

Aktuālo peldvietu ilglaicīgās ūdens kvalitātes novērtējumu skatīt inspekcijas tīmekļvietnē: <https://www.vi.gov.lv/lv/aktualais-peldvietu-ilglaicigas-udenskvalitates-novertejums>


10. Neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāte

Oficiālo peldvietu skaits ir neliels, salīdzinot ar vairākiem tūkstošiem potenciāli iespējamu peldēšanās vietu. Daudzas pašvaldības, kurām rūp savu iedzīvotāju labklājība, kā arī ir iespējas atvēlēt finanšu līdzekļus peldvietu ūdens monitoringam arī iecienītākajās neoficiālajās peldēšanās vietās sezonas laikā nodrošina vairāk vai mazāk regulāras ūdens kvalitātes laboratoriskas pārbaudes.

Inspekcija ik gadu apkopo saņemto neoficiālo peldvietu ūdens analīžu rezultātus, atspoguļojot tos savā tīmekļvietnē, norādot paraugu ņemšanas vietu, datumu, ūdens kvalitātes rādītāju mērījumu rezultātus un slēdzienu par atļauju peldēties vai peldēšanās ierobežojumiem, tādējādi nodrošinot informāciju sabiedrībai par ūdens kvalitāti šajās peldvietās.

Inspekcija 2024. gada peldsezonā saņēma informāciju no 15 pašvaldībām par 179 neoficiālo peldvietu (tās ir uzskaitītas 3.pielikumā) ūdens mikrobioloģisko kvalitāti. Līdz ar to, pieskaitot arī oficiālās peldvietas, 2024. gadā ūdens kvalitāte tika pārbaudīta kopumā 238

peldvietās (skatīt 14. attēlu). Jāatzīmē, ka 2023. gadā inspekcija no pašvaldībām saņēma informāciju par lielāku skaitu neoficiālo peldvietu, kurās veikts monitorings – par 218 peldvietām.



14. attēls. Latvijas oficiālo un neoficiālo peldvietu īpatsvars 2024.gadā

Visvairāk neoficiālo peldvietu – **41** 2024.gada peldsezonā monitorējusi Rēzeknes novada pašvaldība, katrai peldvietai nodrošinot trīs paraugus peldsezonā. Apjomīgu monitoringu veikusi arī Rīgas valstspilsēta (24 peldvietas, nodrošinot vismaz piecus paraugus katrai peldvietai), Ropažu novads (17 peldvietas, nodrošinot četrus paraugus katrai peldvietai). Tāpat arī Jūrmalas valstspilsēta (6 peldvietas, nodrošinot **sešus** paraugus katrai peldvietai). Ogres novads (20 peldvietas, nodrošinot vienu paraugu katrai), Valmieras novads (16 peldvietas, 1 – 2 paraugi katrai peldvietai), Salaspils novads (4 peldvietas, 5 paraugi katrai peldvietai).

2024. gadā par minētajām 179 neoficiālajām peldvietām inspekcija no pašvaldībām saņēma un izvērtēja kopumā **520** laboratorisko analīžu rezultātus. 2024. gadā no 179 neoficiālajās peldvietās veiktā ūdens monitoringa rezultātiem, visā peldsezonas laikā tika noteikti **30** peldēšanās ierobežojumi (desmit "peldēties aizliegts" un 20 "peldēties nav ieteicams" ierobežojumi), kā arī ap 15 preventīvie ieteikumi nepeldēties epizodiski savairojušos zilaļģu dēļ. Par noteiktajiem peldēšanās ierobežojumiem, balstoties uz veikto ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem, tika informēta pašvaldība, ar lūgumu informēt sabiedrību, kā arī peldēšanās ierobežojumi bija norādīti inspekcijas tīmekļvietnē pie sadaļas par neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāti. Neoficiālās peldvietas, kurās tika konstatēts mikrobioloģiskais piesārņojums vai zilaļģu savairošanās, norādītas 6.tabulā.

Inspekcija 2024. gada peldsezonas laikā saņēma ap 20 sūdzības un novērojumus gan par tādu neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāti, kurās pašvaldības neveic analīzes vai nav sūtījušas par to informāciju inspekcijai, gan par tādām neoficiālajām peldvietām, kur pašvaldības veic monitoringu. Visvairāk šādas informācijas tika saņemts par zilaļģēm Daugavā dažādos posmos (Aizkraukle, Mazā Daugava Zaķusalas peldvieta, Ikšķile, Ķegums pirms HES) un par Lielo Baltezeru (fekālā piesārņojuma smaka, aļģu masveida savairošanās, zilaļģes). Ziņots arī par Baltijas jūras un Rīgas jūras līci, galvenokārt, par makroaļģu masveida savairošanos, kā arī par smaku. Iedzīvotāji ziņojuši par zilaļģēm arī Mazajā Baltezerā, Ķīšezērā, Juglas ezerā, Alūksnes ezerā, Silezerā, Balvu ezerā. Tā kā inspekcija neuzrauga neoficiālās peldvietas, tad inspekcija šādos gadījumos sazinājās ar pašvaldībām ar lūgumu izvērtēt un risināt radušās situācijas.

6. tabula. Noteiktie peldēšanās ierobežojumi neoficiālajās peldvietās 2024. gadā pēc informācijas, kas saņemta no pašvaldībām

Pašvaldība	Monitorēto neoficiālo peldvietu skaits	Kopējais paraugu skaits peld sezonā, par ko saņemta informācija	Ieteikumu nepeldēties skaits	Peldēšanās aizliegumu skaits	Peldvieta, kurā bija noteikti peldēšanās ierobežojumi (iemesls)
Ādažu novads	8	24	0	0	Lielā Baltezera peldvieta (epizodiski zilaļģes*), Alderu pludmale Mazā Baltezera krastā (epizodiski zilaļģes), Dzirnezers pretī Dzirnavu ielai (epizodiski zilaļģes).
Bauskas novads	13	17	1	1	Valles pagasta dīķa peldvieta pie skolas (mikrobioloģiskais piesārņojums 2x)
Daugavpils valstspilsēta	9	27	0	0	-
Jelgavas novads	4	5	0	0	-
Jūrmalas valstspilsēta	6	37	1	1	Lielupe (Vārnukrogā, pie dabas objekta "Buļļu kāpas" (Baltā kāpa)) (mikrobioloģiskais piesārņojums), Lielupe Valteros, pretī Vasarnīcu ielai (mikrobioloģiskais piesārņojums)
Mārupes novads	4	15	3	1	Pavasaru ūdenskrātuve (mikrobioloģiskais piesārņojums 2x), Piņķu ūdenskrātuve (epizodiski zilaļģes), atpūtas vieta "Astītes" Spuņņupe (mikrobioloģiskais piesārņojums)
Ogres novads	20	20	1	0	Daugavas pludmale, Ikšķile (epizodiski zilaļģes); Ogres Vecupe (naftas produktu traipi)
Olaines novads	6	6	1	0	Peldvieta ūdenskrātuvē "Mežezers" Jaunolainē (peldētāju nieze)
Rēzeknes valstspilsēta un novads	41	123	5	2	Dekšāres pagasta dīķis (mikrobioloģiskais piesārņojums), Dīķis pie Audriņu skolas (mikrobioloģiskais piesārņojums), Dricānu centra dīķis (mikrobioloģiskais piesārņojums), Idzepoles ezers Kaunatas pagasts (mikrobioloģiskais piesārņojums), Maltas upe pie Spruktu ūdenskrātuves Stoļerovas pagasts (mikrobioloģiskais piesārņojums), Strūžānu ezers Strūžānu pag. (mikrobioloģiskais piesārņojums); Rēzeknes upe pie Dzirnavu

					ielas Rēzekne (mikrobioloģiskais piesārņojums); Rēzeknes upe pie Stacijas ielas Rēzekne (mikrobioloģiskais piesārņojums).
Rīgas valstspilsēta	24	118	4	1	Ķīšezers pie Ezermalas ielas 12 (mikrobioloģiskais piesārņojums), Ķīšezera un Juglas ezera vairākas peldvietas (zilaļģes), Daugava pie Dārziņu 14.līnijas (zilaļģes); Daugava pie Latgales ielas 320 (zilaļģes); Velnezers (mikrobioloģiskais piesārņojums), Dambjapurva ezers (mikrobioloģiskais piesārņojums), Buļļupe pretī Birzes ielai (mikrobioloģiskais piesārņojums, epizodiski zilaļģes), Buļļupe pretī Rojas ielai 3 (epizodiski zilaļģes), Hapaka grāvis pie Kleistu ielas (mikrobioloģiskais piesārņojums).
Ropažu novads	17	72	2	3	"Silezeri", Z puses peldvieta, Vangažu pilsēta (epizodiski zilaļģes); daļā Lielā un Mazā Baltezera peldvietu novērota epizodiska zilaļģu savairošanās; Baltezers Bukulti, Saulstaru iela 2a (mikrobioloģiskais piesārņojums); izteka no Baltezera Juglas kanālā, Neļķu iela (epizodiski zilaļģes); Langstiņu ezers pie Krievupes ielas, Garkalnes pagasts (epizodiski zilaļģes); Lielā Jugla Ropaži (mikrobioloģiskais piesārņojums); Mazā Jugla, Līčos pie P4 tilta (mikrobioloģiskais piesārņojums, epizodiski zilaļģes); Tumšupe, Ropažu pagasts (mikrobioloģiskais piesārņojums); Ulbrokas ezers, Stopiņu pagasts (epizodiski zilaļģes); Vangažu ezers, Gaujas iela 23A, Vangažu pilsēta (mikrobioloģiskais piesārņojums, epizodiski zilaļģes).
Salaspils novads	4	21	1	1	Daugavas peldvieta Saulkalnē (mikrobioloģiskais piesārņojums, epizodiski zilaļģes); Daugavas peldvieta pie Ako piemiņas vietas (mikrobioloģiskais piesārņojums, epizodiski zilaļģes)
Talsu novads	7	7	1	0	Mundigezers (mikrobioloģiskais piesārņojums)
Valmieras novads	16	28	0	0	Burtnieku ezers (epizodiski zilaļģes)

* Epizodiski zilaļģes nozīmē, ka peldvietā ir vispārīgs brīdinājums nepeldēties, ja novēro zilaļģes

11. Zilaļģes

Zilaļģu savairošanās biežāk tiek novērota stāvošos un ar barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem) bagātos ūdeņos siltos laika apstākļos ezeros un dīķos, taču tās masveidā var parādīties arī lielajās upēs, to līčos, kur nav izteiktas straumes. Zilaļģu masveida savairošanās liecina par eutrofikācijas ietekmi, sliktu ūdenstilpes ekoloģisko kvalitāti kopumā, iespējamu regulāru barības vielu piesārņojuma avotu, īpaši, ja zilaļģu savairošanās notiek gadu no gada.

Sākumā, kamēr zilaļģes nav savairojušās lielā daudzumā, tās izskatās kā mazi zaļi vai dzeltenīgi punktiņi, kas peld ūdenī (skatīt 15. attēlu). Zilaļģu koncentrācijai palielinoties, ūdens kļūst duļķains, krāsa var būt izteikti zilgani zaļa (skatīt 16. attēlu), bet, aļģēm sākot atmirt, arī dzeltenbrūna vai dzeltenīga. Tālākajās stadijās veidojas netīri zili zaļa plēve ar aļģu pavedieniem uz ūdens virsmas.



15. un 16. attēls. Zilaļģes savairošanās sākumstadijā un zilaļģu masveida savairošanās peldūdenī (avots: Rīgas pašvaldības policijas Ūdenslīdzēju, glābēju un civilās aizsardzības nodaļa, 2024)



17. attēls. Zilaļģu atmiršana (avots: laukutikls.lv, 2014)

Zilaļģēm atmirstot, ūdens iekrāsojas brūnā vai pelēcīgi dzeltenā krāsā, un tas iegūst nepatīkamu smaku (skatīt 17. attēlu). Šajā stadijā, kad zilaļģes sākušas atmirt un sadalīties, ūdenī visvairāk izdalās zilaļģu toksīni. Zilaļģu toksīniem var būt ādu un gļotādu kairinoša iedarbība, kas izsauc dažādas alerģiskas reakcijas. Retāk peldēšanās šādā ūdenī, ja ūdens lielos daudzumos nokļūst gremošanas sistēmā, var radīt arī akūtu saindēšanos, jo toksīniem piemīt arī hepatotoksiska un neirotoksiska iedarbība.

Ja peldvietas ūdenī tiek novērotas augstāk minētās zilaļģu masveida savairošanās pazīmes, no peldēšanās šādā ūdenī ir jāatturas un jāparūpējas, lai šādā ūdenī nepeldas bērni, gados vecāki cilvēki un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Tāpat nedrīkst pieļaut, ka mājdzīvnieki un

mājlopi dzer ūdeni, kurā masveidā ir savairojušās zilaļģes, jo dzīvnieki ar ūdenī esošajiem toksīniem var saindēties un pat aiziet bojā. Vairāk informācijas inspekcijas tīmekļvietnes sadaļā: <https://www.vi.gov.lv/lv/zilalges>


12. "Zilā Karoga" kustība

"Zilā Karoga" programmu peldvietām īsteno starptautiska sabiedriskā organizācija Vides izglītības fonds (*Foundation for Environmental Education – FEE*). Šī ekosertifikācijas programma aizsākās Francijā 1985. gadā un kopš 1987. gada darbojās vairākās Eiropas valstīs. "Zilā Karoga" programmas mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu attīstību ar augstu ūdens kvalitātes, drošības un vides apsaimniekošanas un pārvaldes standartu, kā arī vides izglītības iniciatīvu palīdzību. "Zilā Karoga" programma kopīgā darbā iesaista un apvieno vides aizsardzības, vides veselības un tūrisma sektorus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Gadu gaitā "Zilais Karogs" ir kļuvis par ļoti labi zināmu un respektētu tūrisma ekosertifikātu gan pašu tūristu, gan tūrisma uzņēmēju starpā.

2024. gadā no pavisam 59 oficiālajām Latvijas peldvietām **12** peldvietas bija ieguvušas starptautiskā "Zilā Karoga" peldvietas statusu, kas apliecina peldvietas atbilstību izcilai ūdens kvalitātei un rindai papildu kritēriju, kādi ir izvirzīti šim starptautiskajam tūrisma un peldvietu apsaimniekošanas augstu kvalitāti apliecinotajam sertifikātam (skatīt 18. attēlu). Iegūstot "Zilā Karoga" statusu, pašvaldības apliecina savu interesi attīstīt tūrismu un nodrošināt augstas kvalitātes rekreācijas iespējas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī tūristiem, jo "Zilais Karogs" visā pasaulē ir viens no atpazīstamākajiem tūrisma jomas kvalitātes sertifikātiem.

2024. gada peldsezonā starptautiskā "Zilā Karoga" statusu ieguva šādas peldvietas:

- Baltijas jūras peldvieta "Ventspils pilsētas peldvieta";
- Rīgas valstspilsētas Rīgas jūras līča peldvietas "Vakarbūļi" un "Vecāķi", kā arī iekšzemes peldvieta "Bābelīša ezers"
- Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera peldvietas "Stropu vilnis" un "Pilsētas peldvieta";
- Jēkabpils valstspilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvieta;
- Liepājas valstspilsētas peldvietas "Beberliņu karjera peldvieta", "Dienvidrietumu peldvieta" un "Pludmale pie stadiona";
- Limbažu novada Limbažu pilsētas Lielezera peldvieta;
- Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētas centra peldvieta.



18. attēls. "Zilā Karoga" peldvietu skaita dinamika no 2013. līdz 2024. gadam


"Zilā Karoga" programmas ietvaros tiek īstenota arī Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta atzinības zīmes piešķiršana. Šis Latvijas mēroga ekosertifikāts ir izveidots ar mērķi veicināt ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu, kā arī popularizēt pašvaldību paveikto peldvietu apsaimniekošanā, ņemot vērā Latvijas peldvietu īpatnības un likumus par peldvietu apsaimniekošanu. Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta iegūšanas prasības ir balstītas "Zilā Karoga" programmas kritērijos un nacionālajā likumdošanā un palīdz arī sagatavoties pretendēšanai uz sertifikāciju "Zilā Karoga" sistēmā. Lai iegūtu Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikātu, ir jānodrošina atbilstība 24 kritērijiem četrās kritēriju grupās - ūdens kvalitāte, vides informācija, vides pārvalde un apsaimniekošana, kā arī drošība un pakalpojumi. 2024. gadā **Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta atzinības zīmi saņēma divas peldvietas** - Ventas upes Kuldīgas peldvieta "Mārtiņsala" un Tukuma novada peldvieta "Abragciems".

13. Peldvietu kontroļu rezultāti

Inspekcija veic oficiālo peldvietu plānveida kontroles peldsezonas laikā, kā arī pārbauda saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par higiēnas prasību neievērošanu peldvietās. Galvenais kontroles uzdevums ir pārbaudīt, kā tiek ievērotas prasības, kas peldvietām ir izvirzītas MK noteikumos Nr. 692. Inspekcijas speciālisti, apsekojot oficiālās peldvietas:


- izvērtē noteiktās prasības peldvietas **izvietojumam teritorijā** - vai peldvieta neatrodas vietā, kur ir nelabvēlīgs hidroloģiskais režīms, notekūdeņu ieplūdes vietā vai tiešā tās tuvumā, vietā, kur tiek intensīvi izmantoti kuģošanas līdzekļi u.c. prasības,
- pārbauda peldvietas **nodrošinājumu ar labiekārtojuma elementiem** (tualetes, ģērbtuves, atkritumu konteineri u.c. prasības),
- izvērtē peldvietas **uzturēšanas un higiēnas prasību ievērošanu** - vai ir izveidoti gājēju celiņi, vai ir drošs pamata reljefs peldvietā, vai peldvieta ir norobežota ar bojām, vai netiek veiktas darbības, kas var piesārņot peldvietu, tai skaitā, vai peldvietā netiek ievesti suņi u.c. prasības,
- pārbauda peldvietā **izvietoto informāciju**.

2024. gadā inspekcija veica plānveida kontroles **29** oficiālajās peldvietās – katrā peldvietā vienu reizi peldsezonas laikā. Kopumā 15 plānveida kontroles tika veiktas iekšzemes peldvietās un 14 – jūras peldvietās (skat. 19. attēlu). Priekšlikumu izpildes kontrole, apmeklējot peldvietas atkārtoti un pārbaudot, vai ir novērsti iepriekš konstatētie pārkāpumi, tika veikta vienu reizi, bet vairākos gadījumos inspekcija izvērtēja no peldvietas apsaimniekotāja saņemto informāciju, t.sk. vizuālos materiālus, kas apliecināja neatbilstību novēršanu (tika veikta t.s. pārkāpumu novēršanas pārbaude attālināti).



19.attēls. Plānveida kontroļu skaits peldvietās 2024.gadā pēc peldvietu veida.


Kopumā no 29 plānveida kontrolēs apsekotajām peldvietām visas prasības bija ievērotas vairāk kā pusei (59 %) jeb 17 peldvietās. Peldsezonas laikā konstatētās neatbilstības pilnībā tika novērstas vēl 11 peldvietās, līdz ar to atbilstošo peldvietu skaits sasniedza 28 peldvietas (20. attēls). Vienā plānveida kontrolē apsekotajā peldvietā nepilnības peldsezonas laikā netika novērstas, jo tika pagarināts neatbilstību novēršanas izpildes termiņš attiecībā uz jauna informatīvā stenda ierīkošanu līdz nākošai peldsezonai. Peldvietās, kurās 2024. gada peldsezonā plānveida kontrolēs tika konstatētas neatbilstības, netika izpildītas no vienas līdz piecām (vidēji divas neatbilstības) normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.



20. attēls. Oficiālo peldvietu plānveida kontroļu rezultātu kopsavilkums 2019.-2024. gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir nedaudz palielinājies konstatēto neatbilstību skaits saistībā ar peldvietas higiēnas jomu (4 neatbilstības), tomēr tās visas tika novērstas uzdotajā izpildes termiņā. Savukārt neatbilstību samazinājums vērojams saistībā ar peldvietas uzturēšanas un drošības jomu (3 neatbilstības), kā arī ar informācijas izvietojumu peldvietās apmeklētāju informēšanai (14 neatbilstības), kas nerada vai var radīt netiešus riskus peldētāju veselībai. Pēdējo trīs peldsezonu laikā konstatēto pārkāpumu rakstura sadalījumu peldvietās skatīt 21. attēlā.

Visas neatbilstības (3 peldvietās), kas tika konstatētas peldvietas uzturēšanas un drošības jomā, bija saistītas ar nepietiekamu vai neatbilstošu peldvietas norobežojumu ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem. Minētā neatbilstība ir uzskatāma par būtisku, jo apdraud peldētāju drošību. Lai paaugstinātu peldvietas drošības līmeni peldvietas zona jānorobežo ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem līdz dziļumam, kas atbilst no vidējā līdz maksimālajam cilvēka auguma garumam (aptuveni 1,8 – 2,0 m). Bojas peldvietā pilda vairākas funkcijas. Tās norāda robežu, līdz kurai vietai peldēt ir droši, norāda robežu, līdz kurai glābējs var spējīgi izglābt cilvēku. Bez tam tās norāda robežu, līdz kurai drīkst pārvietoties ar ūdens transportu, norāda oficiālās peldvietas robežu. Pie bojas cilvēks var arī pieturēties un atpūsties, lai mērotu ceļu virzienā uz krastu, kā arī pie bojas var dot signālu glābējiem vai apkārtējiem.



21. attēls. Plānveida kontroļu laikā konstatēto neatbilstību raksturs 2022.-2024. gada peldsezonā.

Lielākā daļa neatbilstības (3 peldvietās), kas tika konstatētas saistībā ar higiēnas jomu peldvietā, bija attiecībā ar tualesu nodrošinājumu – vienā peldvietā vēl nebija uzstādīta pārvietojamā tualete, lai gan informācijas stendā tā bija atzīmēta. Citā peldvietā tualetes atrašanās vieta bija tālāk no peldvietas nekā rekomendēts, t.i. atradās vairāk kā 150 m attālumā no peldēšanās vietas. Šajā pludmalē bija pieejamas arī divas stacionārās tualetes, taču to sanitārais stāvoklis nebija apmierinošs, kā arī tām nevarēja piekļūt ar transportu, lai veiktu kanalizācijas bedres izsūkšanu. Visi šie konstatētie pārkāpumi tika laicīgi novērsti. Savukārt konstatētās neatbilstības saistībā ar nepietiekamu informācijas izvietojumu peldvietā lielākoties (četrās peldvietās) bija saistītas ar informācijas norādīšanu uz informatīvā stenda par pašreizējo peldvietas ūdens kvalitātes klasifikāciju, izmantojot speciālas informatīvās zīmes.

Darbības, kas varētu piesārņot peldvietu, piemēram, suņu ieviešana peldvietās, arī 2024. gadā plānveida kontroļu laikā netika novērotas. Tāpat apsekotajās peldvietās nekonstatēja, ka netiktu nodrošināta regulāra un savlaicīga atkritumu savākšana un izvešana. Visās 29 apsekotajās peldvietās bija nodrošināts piebraucamais ceļš transporta līdzekļiem dienesta pienākumu veikšanai.

14. Peldvietu drošība

Latvijā kā piektais izplatītākais ārējais nāves cēlonis ir noslīkšana. 2023. gadā Latvijā noslīkušo skaits bija – 112 (noslīkušo skaits) jeb 6 uz 100 000 iedzīvotājiem⁶ (2021. gadā ES vidēji 1,1 uz 100 000 iedzīvotājiem). 2024. gada janvārī - novembrī noslīkušo skaits – 104⁷. Saskaņā ar Slimības profilakses un kontroles centra datiem, Latvijā 90 % personas noslīkst ūdenstilpēs dabā⁸ un 44 % noslīkst trīs vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts)⁹, kā arī 66 % noslīkušo ir konstatēta

⁶www.spkc.gov.lv/lv/nosliksana#noslikuso-skaitis-gada-pa-dzimumiem

⁷Uz pārskata sagatavošanas laiku nav pieejami statistikas dati par pilnu 2024.gadu (<https://statistika.spkc.gov.lv>)

⁸www.spkc.gov.lv/lv/nosliksana#noslikuso-ipatsvars-pec-noslikšanas-vietas-devinu-gadu-perioda-kopa-2015-2023-gads

⁹www.spkc.gov.lv/lv/nosliksana#noslikuso-skaitis-pa-menesiem-devinu-gadu-perioda-kopa-2015-2023-gads

alkohola klātbūtne organismā¹⁰. Katru gadu noslīkst vairāk kā 100 cilvēku un šie ir nāves gadījumi, kurus ir iespējams novērst, uzlabojot iedzīvotāju peldēt prasmi, mainot sabiedrības paradumus, kā arī veicinot drošu peldvietu pieejamību. Kā viens no Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam¹¹ rīcības virzienu uzdevumiem ir veicināt drošu peldvietu pieejamību, kā arī uzlabot esošo peldvietu drošību.

Peldvietas drošību ietekmē gan vides faktori (peldvietas dziļums un gultne, ūdens kustība un temperatūra u.c.), gan peldvietas infrastruktūra un tās labiekārtojuma līmenis (piebraucamais ceļš operatīvajiem transportlīdzekļiem, glābšanas dienesta darbība un publiska glābšanas inventāra pieejamība u.c.).

Lai veicinātu izpratni par peldvietas drošības aspektiem un novērtētu peldvietas atbilstību drošības prasībām, 2024. gadā inspekcija veica Latvijas oficiālo peldvietu apsaimniekotāju aptauju par peldvietas obligātajām un rekomendējamām drošības prasībām. Balstoties uz peldvietu apsaimniekotāju iesūtītajām atbildēm, tika izveidots apkopojums par drošības prasību novērtējumu.


Pašnovērtējuma anketā bija iekļautas astoņas drošības prasības – gan obligātās, gan vēlamās: piebraucamā ceļa nodrošināšana operatīvajiem transportlīdzekļiem, peldvietas norobežošana ar bojām vai citiem negrimstošiem elementiem, norobežots peldēšanās sektors bērniem līdz 10 gadu vecumam, nodrošināta glābšanas dienesta darbība, izvietots publiski pieejams glābšanas inventārs, informatīvajā stendā norādīts glābšanas dienesta tālruņa numurs, informācija par drošības prasībām peldvietā un peldvietas hidroloģisko raksturojumu) un iespēja norādīt citus anketā neminētos pasākumus, kas nodrošināti, lai uzlabotu peldvietas drošību.

No 58 peldvietām 52 peldvietās bija nodrošinātas visas anketā iekļautās obligātās drošības prasības. Lai gan Latvijā 2024. gadā oficiālo peldvietu sarakstā bija 59 peldvietas, Rāznes ezera peldvieta visu peldsezonu bija slēgta būvdarbu dēļ, tādēļ šīs peldvietas drošības prasību novērtējums apkopojumā netika iekļauts. Peldvietas, kurās nebija nodrošināta kāda no MK noteikumu Nr. 692 obligātajām prasībām, bija peldvieta “Ragaciems”, Saulkrastu peldvieta “Centrs”, Gaurata ezera peldvieta, Abrugciema peldvieta un peldvieta “Pie Papes bākas”. Atsevišķas drošības prasības bija nodrošinātas visās 58 peldvietās, respektīvi, piebraucamais ceļš operatīvā dienesta transportam un vienotā neatliekamās palīdzības dienesta tālruņa norāde informatīvajā stendā (22. attēls).

Pusei no Latvijas oficiālajām peldvietām jeb 29 peldvietās (13 jūras piekrastes peldvietās, 16 iekšzemes peldvietās) tika nodrošināts glābšanas dienests. Lielākajā daļā peldvietu glābēju dežūras bija peldsezonā laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 22.00 vai no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00. Nevienā no peldvietām, kurās peldsezonā bija nodrošināts glābšanas dienests, glābšanas dienests netiek nodrošināts nepārtraukti (24 stundas dienā). Lai gan lielākajā daļā peldvietu, kurās ir nodrošināta glābšanas dienesta darbība, tas darbojas visu peldsezonu, ir atsevišķas peldvietas, kurās dienesta darbība ir nodrošināta tikai peldsezonas laikā, kad sagaidāms lielākais apmeklētāju daudzums, piemēram, garāks darba laiks nedēļas nogalēs vai siltākajos vasaras mēnešos.

¹⁰www.spkc.gov.lv/lv/noslikšana#alkohola-klatbutne-organisma-noslikusajiem-kas-vecaki-par-15-gadiem-2018-2023-gads-skaitis

¹¹Ministru kabineta 26.05.2022. rīkojums Nr.359 "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam"



22. attēls. Drošības prasību nodrošinājums 58 Latvijas oficiālajās peldvietās 2024. gada peldsezonā, % peldvietu

Peldvietās, kurās netiek nodrošināts glābšanas dienests, būtu ieteicams izvietot glābšanas inventāru (glābšanas veste, glābšanas riņķis u.c. glābšanas palīgriķi), kas ļautu ātri un droši sniegt nepieciešamo atbalstu nelaimē nonākušai personai. 2024. gada peldsezonā **publiski pieejams glābšanas inventārs bija izvietots 21 peldvietā** - 10 jūras piekrastes peldvietās un 11 iekšzemes peldvietās. Apsaimniekotāji norādīja informāciju, ka atsevišķās peldvietās ir plānots uzstādīt publiski pieejamo glābšanas inventāru. Visbiežākais publiski pieejamais glābšanas inventārs, ko bija norādījušas peldvietu kontaktpersonas, bija **glābšanas riņķis**, bet bija arī viena peldvieta, kurā bija pieejams glābšanas pludiņš. Tāpat divās peldvietās bija iespējams saņemt glābšanas vestes. Vienā peldvietas glābēju stacijā tās darba laikā ir pieejams arī **automātiskais ārējais defibrilators**.

Kā vēl viens no drošas peldvietas izveides aspektiem ir atsevišķi norobežots peldēšanās sektors bērniem līdz 10 gadu vecumam, kura maksimālais dziļums nepārsniedz 70 cm un sektora pamatne ir ar nelielu slīpumu. No visām iesūtītajām 58 peldvietu anketām, **17 peldvietu kontaktpersonas bija norādījušas, ka peldvietā ir izveidots norobežots peldēšanās sektors bērniem**, no kurām trīs jūras piekrastes peldvietās šāds sektors tika uzstādīts tikai tad, ja peldvietā nav spēcīgi viļņi. **Peldēšanās sektors bērniem bija izvietots 10 iekšzemes un septiņās jūras piekrastes peldvietās**. Divās peldvietās drošākai atpūtai ar bērniem ir ieviests risinājums, lai mazinātu risku, ka nav iespējams atrast bērna vecākus gadījumos, ja bērns ir pazudis. Peldvietu glābšanas stacijās var saņemt **aproces**, uz kurām tiek uzrakstīta bērna vecāku kontaktinformācija. Šādu drošības pasākumu būtu noderīgi ieviest arī citās intensīvi apmeklētās peldvietās, ja tas ir iespējams.

Peldvietas drošības prasību novērtējuma anketā bija iespējams arī norādīt citus drošības pasākumus, kas tiek īstenoti peldvietā. **Lielākajā daļā peldvietu (40 peldvietās) papildus tiek īstenoti arī citi ar drošību saistīti pasākumi**. Viens no pasākumiem, kas tiek veikts pirms peldsezonas sākuma un regulāri tās laikā, ir **peldvietas gultnes pārbaudīšana un attīrīšana no atkritumiem, bīstamiem priekšmetiem un ūdensaugiem**. Tostarp arī peldvietas paplašināšana, izplaujot krastā esošos ūdensaugus, un tādejādi mazinot risku, ka peldvietas apmeklētāji peld aiz izvietotajām bojām pārāk nelielās peldēšanās zonas dēļ.

Lielā daļā peldvietu ir nodrošināta **vides pieejamība** un atsevišķās peldvietās ir iespējams izmantot **peldratus**. Tāpat lielā daļā peldvietu pieeja līdz pludmalei vai ūdens zonai ir cieta un stabila seguma, piemēram, izvietotas koka laipas, kas ļauj peldvietai droši un ērti piekļūt.

Atsevišķās peldvietās ir veikts vai ir plānots veikt **peldvietas drošības stāvokļa risku novērtējumu**. Riska novērtējums peldvietā var palīdzēt peldvietas drošības veicināšanā un prevencijā, lai mazinātu un novērstu slīkšanas gadījumus un traumas. Riska novērtējumu peldvietā veic kompetenta institūcija, kurai ir izstrādāta riska izvērtēšanas metodoloģija. Latvijā riska novērtējumu peldvietām veic sadarbībā ar Latvijas Pludmales glābšanas asociāciju, kas ir apstiprināta Starptautiskajā Eiropas Glābēju Federācijā (ILSE). Riska novērtējumu **ir ieteicams veikt jebkurā peldvietā**, jo tādejādi var tikt uzlabota drošība peldvietā.

Secinājumi

1. Peldvietu ūdens kvalitātes valsts monitorings 2024. gadā veikts **59** oficiālajās peldvietās - **32** jūras piekrastes peldvietās, **16** ezeru un ūdenskrātuvju peldvietās, kā arī **11** upju peldvietās.
2. Katrā oficiālajā peldvietā valsts monitoringa programmas ietvaros tika ņemti **pieci** ūdens paraugi peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim, pirmo paraugu ņemot īsi pirms peldsezonas sākuma, visās peldvietās ņemot **295** paraugus.
3. Īstermiņa piesārņojuma gadījumos, t.sk. jūlija vētras seku dēļ 2024. gadā tika papildus ņemts vēl **41** ūdens paraugs, kas ir par **~ 60%** vairāk, nekā 2023. gadā ņemtie papildu paraugi un liecina par palielinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz peldvietu ūdens uzraudzības sistēmu. Kopā ar papildu paraugiem visās oficiālajās peldvietās 2024. gada peldsezonā paņemti **336** peldvietu ūdens paraugi mikrobioloģiskajām analīzēm.
4. 2024. gadā 15 pašvaldības veica arī **179** neoficiālo peldvietu monitoringu, noņemot kopumā **520** ūdens paraugus un par iegūtajiem rezultātiem informējot inspekciju un sabiedrību.
5. Apkopojot neoficiālo un oficiālo peldvietu ūdens analīžu datus, 2024. gadā ūdens kvalitāte Latvijā tika pārbaudīta kopumā **238** peldvietās.
6. Veicot operatīvo ūdens kvalitātes novērtēšanu, 2024. gada peldsezonā **30** oficiālajās peldvietās tika noteikti peldēšanās ierobežojumi, kas ir par 46 % vairāk peldvietās, nekā 2023. gadā. Savukārt **29** oficiālajās peldvietās no 59, 2024. gada peldsezonā netika noteikts neviens peldēšanās ierobežojums.
7. Neskaitot zilaļģu savairošanās dēļ noteiktos ierobežojumus, salīdzinot ar iepriekšējām peldsezonām no 2010. – 2023. gadam, 2024. gada peldsezonā oficiālajās peldvietās tika noteikti visvairāk peldēšanās ierobežojumi **49**, t.i. 16 mikrobioloģijas analīžu dēļ noteiktie ierobežojumi un 33 preventīvi noteiktie ierobežojumi. Preventīvi noteiktie ierobežojumi vētras seku dēļ veidoja ierobežojumu skaita pieaugumu 2024. gadā. Ja neņem vērā šos preventīvi noteiktos ierobežojumus, tad 2024. gadā un 2023. gadā noteikto ierobežojumu skaits, kas balstīti uz mikrobioloģisko analīžu datiem, ir identisks (16 ierobežojumi).
8. Visvairāk peldēšanās ierobežojumi jeb **85 %** no visiem ierobežojumiem oficiālajās peldvietās 2024. gada peldsezonā tika noteikti **jūlija** un **augusta** mēnešos, attiecīgi 22 un 29 ierobežojumi, mazāk jūnijā (7) un septembrī (2), bet maijā nebija neviena ierobežojuma.

9. 2024. gada peldsezonā oficiālajās peldvietās noteikto ierobežojumu skaits zilaļģu savairošanās dēļ (kopumā 11) bija vairāk nekā iepriekšējos gados.
10. Visu peldsezonu ilgstošs peldēšanās aizliegums tika noteikts Rāznas ezera peldvietā "Lipuški", kur 2024. gada peldsezonā notika būvniecības darbi projekta "Erozijas risku mazināšana Rāznas Nacionālajā parkā, Rēzeknes novadā, 1. kārtā "Lipuški"" ietvaros. Neskatoties uz to, peldvietu ūdens paraugi tika ņemti un datu rinda par peldvietas ilglaicīgo ūdens kvalitāti turpināta.
11. 2024. gadā inspekcija no pašvaldībām saņēma un izvērtēja kopumā **520** laboratorisko analīžu rezultātus par 179 neoficiālajām peldvietām. 2024. gadā, balstoties uz 179 neoficiālajās peldvietās veiktā ūdens monitoringa rezultātiem, visā peldsezonas laikā tika noteikti **30** peldēšanās ierobežojumi (10 "peldēties aizliegts" un 20 "peldēties nav ieteicams" ierobežojumi), kā arī ap 15 preventīvie ieteikumi nepeldēties epizodiski savairojošos zilaļģu dēļ.
12. Vērtējot peldvietu ūdens ilglaicīgo kvalitāti pēc pēdējo četru peldsezonu datiem, **48** peldvietās ūdens kvalitāte ir novērtēta kā izcila, kas ir par četrām peldvietām vairāk, nekā 2023. gadā. **Septiņās** peldvietās kā laba (par divām peldvietām mazāk kā 2023. gadā), bet **četrās** peldvietās ūdens kvalitāte ir vērtējama kā pietiekama (par divām peldvietām vairāk kā 2023. gadā). 2024. gadā **nevienā** peldvietā ūdens kvalitāte vairs neatbilst zemi kvalitātes klasei (2023. gadā tāda bija viena peldvieta). Vēl **divām** peldvietām kvalitātes klase netika noteikta, jo peldvietas oficiālo peldvietu sarakstā ir mazāk kā četrus gadus un peldvietu ūdens monitorings vēl nav veikts četras nepārtrauktas peldsezonas.
13. 2024. gada peldsezonā **starptautiskais "Zilā Karoga" sertifikāts** bija piešķirts **12** Latvijas oficiālajām peldvietām, kā arī **divas** oficiālās peldvietas saņēma **Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta atzinības zīmi**.
14. 2024. gada peldsezonā tika veiktas **29** peldvietu plānveida kontroles. **17** peldvietas (**59 %**) pilnībā atbilda normatīvo aktu prasībām. **11** peldvietās neatbilstības tika novērstas sezonas laikā, bet **vienai** peldvietas jauna informatīvā stenda izveidei tika dots laiks līdz nākošās peldsezonas sākumam. Līdzīgi kā iepriekšējos gados kopumā biežākais neatbilstību iemesls bija nepilnības saistībā ar peldvietās izvietoto informāciju.
15. Balstoties uz pašnovērtējuma anketu datiem, 2024. gada peldsezonā **52** peldvietās (**88 %**) bija izpildītas visas drošības prasības, kas MK noteikumos Nr. 692 ir noteiktas kā obligātas. Virknē peldvietu bija ieviestas papildu drošības prasības, kas nav noteiktas kā obligātas - **29** peldvietās (**49 %**) tika nodrošināts glābēju dienests un **21** peldvietā (**35 %**) bija publiski pieejams glābšanas inventārs. **17** peldvietās (**29 %**) bija izveidots norobežots peldēšanās sektors bērniem līdz 10 gadu vecumam.

1. pielikums
Peldvietu iedalījums upju baseinu apgabalos

N.p.k.	Oficiālās peldvietas nosaukums	N.p.k.	Oficiālās peldvietas nosaukums
Daugavas upju baseina apgabals			
1	Bābelīte	10	Lielais Stropu ezers
2	Daugava, Lucavsalas peldvieta	11	Lielais Stropu ezers, peldvieta "Stropu vilnis"
3	Daugava, "Lucavsalas līcis"	12	Lubānas ezers
4	Daugava, peldvieta "Ķīpsala"	13	Rāznas ezers, peldvieta Lipuškos
5	Daugava, peldvieta "Rumbula"	14	Šūņu ezers
6	Daugava, Salaspils pilsētas peldvieta	15	Vakarbulli
7	Daugavgrīva	16	Vecāķi
8	Jēkabpils peldvieta "Radžu ūdenskrātuve"	17	Višķu tehnikuma ciema peldvieta (Luknas ezers)
9	Kovšu ezers	18	Zirga ezers
Gaujas upju baseina apgabals			
1	Limbažu Lielezera peldvieta	5	Baltijas jūra, Tūja, peldvieta "Kriminalnieki"
2	Baltijas jūra, peldvieta "Vārzas"	6	Saulkrastu centra peldvieta
3	Baltijas jūra, Ainaži	7	Gaujas upe, Siguldas pilsētas peldvieta
4	Baltijas jūra, Salacgrīva		
Lielupes upju baseina apgabals			
1	Gauratas ezers	9	Kauguri
2	Lielupe, Jelgavas pilsētas peldvieta	10	Lielupe
3	Lielupe, Pasta salas peldvieta	11	Lielupes peldvieta "Ezeru ielas peldvieta"
4	Asari	12	Lielupes peldvieta "Priedaine"
5	Bulduri	13	Majori
6	Dubulti	14	Melluži
7	Dzintari	15	Pumpuri
8	Jaunkēmeri	16	Vaivari
Ventas upju baseina apgabals			
1	Liepājas Pludmale pie stadiona	10	Liepājas Dienvidrietumu pludmale
2	Mērsrags	11	Abragciems
3	Pāvilosta	12	Peldvieta "Pie Papes bākas"
4	Roja	13	Saldus ezers
5	Ķesterciems	14	Klapkalnciems
6	Ventas upe, Kuldīgas peldvieta "Mārtiņsala"	15	Ragaciems
7	Cieceres ezers	16	Būšnieku ezers
8	Kolka	17	Staldzenes pludmale
9	Karjers "Beberliņi"	18	Ventspils pilsētas pludmale

2. pielikums
Peldvietu ūdens ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums
Latvijas valstspilsētās un novados, atbilstoši ES direktīvas 2006/7/EK kritērijiem
(2021.-2024.g.)

Augšdaugavas novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Luknas ezera, Višķu tehnikuma ciema pludmale	Višķu tehnikuma ciems	Izcila	Izcila	Izcila	

Daugavpils valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Lielais Stropu Ezers, pilsētas peldvieta	Daugavpils	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts
Lielais Stropu ezers, peldvieta "Stropu vilnis"	Daugavpils	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts
Šūņu ezera peldvieta	Daugavpils	Izcila	Izcila	Izcila	

Dienvidkurzemes novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Pāvilostas pilsētas peldvieta	Pāvilosta	Izcila	Izcila	Izcila	
Peldvieta "Pie Papes bākas"	Rucavas pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	

Dobeles novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Gaurata ezers	Dobeles pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	

Jelgavas valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Lielupes labā krasta peldvieta	Jelgava	Izcila	Izcila	Izcila	

Lielupes kreisā krasta peldvieta "Pasta salas peldvieta"	Jelgava	Pietiekama	Izcila	Pietiekama	
--	---------	------------	--------	------------	--

Jēkabpils valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Radžu ūdenskrātuves peldvieta	Jēkabpils	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts

Jūrmalas valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Asari	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Bulduri	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Dubulti	Jūrmala	Izcila	Laba	Laba	
Dzintari	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Jaunķemeri	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Kauguri	Jūrmala	Pietiekama	Laba	Pietiekama	
Lielupe	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Majori	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Melluži	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Pumpuri	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Vaivari	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Lielupes peldvieta Ezeru ielas galā	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	
Lielupes peldvieta "Priedaine"	Jūrmala	Izcila	Izcila	Izcila	

Krāslavas novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. Coli</i>	Pēc enterokokiem		
Zirga ezers	Krāslavas pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	

Kuldīgas novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Ventas upe, Peldvieta "Mārtiņšala"	Kuldīga	Izcila	Laba	Laba	

Liepājas valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Karjers "Beberliņi"	Liepāja	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts
Dienvidrietumu peldvieta	Liepāja	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts
Pludmale pie stadiona	Liepāja	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts

Limbažu novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Skultes pludmale, peldvieta "Vārsas"	Skultes pagasts	Laba	Izcila	Laba	
Limbažu Lielezera peldvieta	Limbaži	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts
Ainaži	Ainaži	Izcila	Izcila	Izcila	
Salacgrīva	Salacgrīva	Izcila	Izcila	Izcila	
Tūjas peldvieta "Kriminalieki"	Liepupes pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	

Rēzeknes valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Kovšu ezera peldvieta	Rēzekne	Izcila	Izcila	Izcila	

Rēzeknes novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Lubānas ezera peldvieta	Gaigalavas pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	
Rāznas ezera peldvieta Lipuškos	Mākoņkalna pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	

Rīgas valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Bābelītes ezers	Rīga	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts
Vecāķi	Rīga	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts

Vakarbūļi	Rīga	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā Karoga" sertifikāts
Daugavgrīva	Rīga	Izcila	Izcila	Izcila	
Daugavas upes peldvieta "Lucavsala"	Rīga	Pietiekama	Izcila	Pietiekama	
Daugavas upes peldvieta "Rumbula"	Rīga	Pietiekama	Laba	Pietiekama	
"Lucavsala līcis"	Rīga	Laba	Izcila	Laba	
Ķīpsalas peldvieta	Rīga	Atbilstoša		Līdz tiks savākti 4 peldsezonu dati, ilglaicīgās kvalitātes novērtējums veikts, balstoties uz ES Direktīvas 76/160/EEC par peldvietu ūdens kvalitāti kritērijiem vienai peldsezonai	

Salaspils novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Salaspils pilsētas peldvieta	Salaspils	Atbilstoša		Līdz tiks savākti 4 peldsezonu dati, ilglaicīgās kvalitātes novērtējums veikts, balstoties uz ES Direktīvas 76/160/EEC par peldvietu ūdens kvalitāti kritērijiem vienai peldsezonai	

Saldus novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Saldus ezers	Saldus	Izcila	Izcila	Izcila	
Cieceres ezers	Brocēni	Izcila	Izcila	Izcila	

Saulkrastu novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. Coli</i>	Pēc enterokokiem		
Saulkrasti, peldvieta "Centrs"	Saulkrasti	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā karoga" sertifikāts

Siguldas novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Gaujas upe, pilsētas peldvieta	Sigulda	Laba	Izcila	Laba	

Talsu novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Kolka	Kolkas pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	
Roja	Roja	Laba	Laba	Laba	
Mērsrags	Mērsraga pagasts	Izcila	Laba	Laba	

Tukuma novads

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Abragciems	Engures pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	
Klapkalnciems	Engures pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	
Ķesterciems	Engures pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	
Ragaciems	Lapmežciema pagasts	Izcila	Izcila	Izcila	

Ventspils valstspilsēta

Peldvietas nosaukums	Atrašanās vieta	Kvalitāte pēc 2006/7/EK		Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte	Piezīmes
		Pēc <i>E. coli</i>	Pēc enterokokiem		
Būšnieku ezers	Ventspils	Izcila	Izcila	Izcila	
Ventspils pilsētas pludmale	Ventspils	Izcila	Izcila	Izcila	"Zilā karoga" sertifikāts
Staldzenes pludmale	Ventspils	Izcila	Izcila	Izcila	

3. pielikums

**Neoficiālo peldvietu uzskaitījums, kurās 2024. gada peldsezonā
pašvaldības par saviem līdzekļiem organizēja
peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes un
iegūtos rezultātus iesniedza Inspekcijā**

Pilsēta, novads	Peldvieta
Ādažu novads	Kadagas ezers
	Lielā Baltezera peldvieta pie Ezera ielas
	Vējupes peldvieta Ādažu centrā
	Jūrā pie Lilastes pludmales
	Jūrā pie Gaujas grīvas, kreisā krastā pie Laivus ielas Carnikavā
	Alderu pludmale Mazā Baltezera krastā
	Vējupes peldvieta Ūbeļu ielā
	Dzirnezers, pretī Dzirnau ielai
Bauskas novads	Mēmeles upes peldvieta, Bauska
	Mūsas upes peldvieta, Bauska
	Valles pagasta dīķa peldvieta pie skolas
	Vecumnieku Jaunā ezera peldvieta
	Vecumnieku Vecā ezera peldvieta
	Mūsas atpūtas vietas peldvieta, Upeskrasti, Ceraukstes pagasts
	Mūsas 3 peldvieta, Mazdārziņu lauks, Gailīšu pagasts
	Dīķis Dāviņu ciemā, Dāviņu pagasts
	Likvertenu peldvieta, Vecsaules pag.
	Ērgļu peldvieta, Ērgļi, Brunavas pagasts
	Lielupes atpūtas vietas peldvieta, Ceplis, Mežotnes pag.
	Lielupes atpūtas vietas peldvieta, Mežotne, Mežotnes pag.
Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas novads	Ruģeļu ūdenskrātuves peldvieta
	Stropaka ezera peldvieta
	Porohovkas ezera peldvieta
	Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta
	Zirgezera peldvieta
	Plotičku ezera peldvieta
	Mazā Stropu ezera peldvieta
	Gubišes ezera peldvieta
	Lielā Trijkārtu ezera peldvieta
Jelgavas novads	Džamu dīķa peldvieta, Bankas, Cenu pagasts
	Jāna (Ānes) dīķa peldvieta, Āne, Cenu pagasts
	Ozolnieku ezera peldvieta, Ozolnieku pagasts
	Zaļās muižas dīķis, Zaļenieku pagasts
Jūrmalas valstspilsēta	Slokas karjera peldvieta (labiekārtotajā atpūtas vietā)
	Lielupes peldvieta Dubultu atpūtas vietā, Dadžupes ielas galā

	Lielupes peldvieta Majoros, Plūdu ielas galā
	Lielupes peldvieta Mellužos, Ezeru ielas peldvieta
	Lielupes peldvieta Valteros, pretī Vasarnīcu ielai
	Atpūtas vieta pie upes, Vārnukrogā, pie dabas objekta "Buļļu kāpas"
Mārupes novads	Pavasaru ūdenskrātuve
	Piņķu ūdenskrātuve
	Atpūtas vieta "Astītes" Spuņņupe
	JIP Mārupīte, Ežiņi
Ogres valstspilsēta un Ogres novads	Abzas dzirnavdīķis, Suntažu pagasts
	Baseins pie skolas, Madlienas pagasts
	Ogres Vecupe, Salas iela 2, Ogre
	Plaužu ezers, Ķeipenes pagasts
	Rīgas HES ūdenskrātuve Ogrē, J. Alunāna ielā
	Ogres HES ūdenskrātuve Ogrē, Brīvības ielā 124/126
	Ogres upe pie Hipodroma, Ogresgala pagasts
	Vilku karjers/Zādzēnes karjers, Madlienas pagasts
	Mežezers, Kalnāju meži, Tīnūžu pagasts
	Plāteres ezers, Madlienas pagasts
	Dubkalnu karjers, Tīnūžu pagasts
	Mazā Jugla Tīnūžos, (Jāņkrasti)
	Selēku ezers, "Meža Selēkas"
	Daugavas pludmale, Ikšķile, "Rīgas iela 20"
	Daugava, peldvieta Dzelmes, pie baznīcas, Jumprava
	Rītupītes peldvieta, Jumprava
	Daugava, peldvieta "Austriņu ceļš", Lielvārde
	Daugava, peldvieta, Daugavas iela, Lielvārdē
	Peldvieta Lāčplēša ielā 9, Ķegums
	Peldvieta Ķeguma prospektā 8, Ķegums
Olaines novads	Peldvieta mazā ūdenkrātuvē "Līduma karjers" pa kreisi
	Peldvieta lielā ūdenkrātuvē Līduma karjers" pa labi
	Peldvieta ūdenkrātuvē pie autoceļa Tīraine - Jaunolaine, 16.km (Naftas bāze)
	Peldvieta ūdenkrātuvē "Mežezers" Jaunolainē
	Peldvieta Jāņupes karjerā
	Peldvieta karjerā Zirgu sils (Sila kapi)
Rēzeknes novads	Rāznas ezers, "Ezerkrasti", Čornajas pagasts
	Rāznas ezers (c.Veršovka, Lamaši), Kaunatas pagasts
	Dukstīgala peldvieta, Čornajas pagasts
	Dekšāres pagasta dīķis, Dekšāres
	Ismeru - Žogotu ezera peldvieta, Čornajas pagasts
	Idzepoles ezera peldvieta, Kaunatas pagasts
	Pārtovas ezera peldvieta, Kaunatas pagasts

	Černostes ezera peldvieta, Maltas pagasts
	Ozolmuižas centra dīķa peldvieta, Ozolmuižas pagasts
	Rēzeknes upe pie Dzirnau ielas, Rēzekne
	Rēzeknes upe pie Stacijas ielas tilta, Rēzekne
	Rēzeknes upes peldvieta pie Polūdņu tilta, Stoļerovas pagasts
	Rēzeknes upes krasts ("Punduri"), Griškānu pagasts
	Dziļūta ezera peldvieta, Stoļerovas pagasts
	Bižu ezera peldvieta ("Košeļova"), Griškānu pagasts
	Ančupānu atpūtas vieta - dīķis, Verēmu pagasts
	Meirānu ezera peldvieta, Bērzgales pagasts
	Adamovas ezera peldvieta, Verēmu pagasts
	Strūžānu ezera peldvieta, Strūžānu pagasts
	Maltas upe (c. Kruķi), Silmalas pagasts
	Maltas upes peldvieta pie slūžām, Nagļu pagasts
	Maltas upe pie Rozentovas tilta, Maltas pagasts
	Mantas upe pie Ugrinieku tilta, Viļānu pagasts
	Maltas upe Podļizovskā, Sokolku pagasts
	Maltas upe pie Spruktu ūdenskrātuves, Stoļerovas pagasts
	Dīķis pie Audriņu skolas, Audriņu pagasts
	Zarečjes ezers, Audriņu pagasts
	Dricānu centra dīķis, Dricānu pagasts
	Sološnieku ezers, Dricānu pagasts
	Tiskādu ezera peldvieta, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts
	Feimaņu ezers ("Aktīvā pludmale"), Feimaņu pagasts
	Pušas ezera peldvieta, Pušas pagasts
	Vertukšnes ezers, Lūznavas pagasts
	Zosnas ezers, Lūznavas pagasts
	Lūznavas dīķis, Lūznavas pagasts
	Pūpolu ūdenskrātuve, Ozolaines pagasts
	Viraudas ezers, Lendžu pagasts
	Šosta ezers, Stoļerovas pagasts
	Gaiduļu ezera peldvieta, Ozolaines pagasts
	Gailumu ezers, Ilzeskalna pagasts
	Radopoles ezera peldvieta, Viļānu pagasts
Rīgas valstspilsēta	Ķīšezera peldvieta pie Ezermalas ielas 12
	Ķīšezera peldvieta pie Cimzes ielas
	Ķīšezers pie kuģīšu piestātnes
	Ķīšezers pie Steķu ielas
	Juglas ezers pie Tadenavas ielas
	Juglas ezers pie Bonaventuras ielas
	Juglas ezers pie Lejasciema ielas
	Juglas ezers pie Brīvības ielas

	Juglas ezers pie Braila ielas 13
	Juglas ezera peldvieta pie Braila ielas 5 skatu platformas
	Daugavas peldvieta Dārziņos pie Daugavmalas ielas 19a
	Daugavas peldvieta Dārziņos pie Daugavmalas ielas 123
	Daugavas peldvieta Dārziņos, 14. līnijas galā
	Daugavas peldvieta pie Jāņogu ielas 48
	Daugavas peldvieta pie Latgales ielas 320
	Velnezers
	Dambjapurva ezers
	Daugavgrīvas pludmale Flotes ielas galā
	Daugavgrīvas pludmale pretī attīrīšanas iekārtām
	Buļļupe pretī Birzes ielai
	Buļļupe pretī Rojas ielai 3
	Bolderājas karjera peldvieta
	Hapaka grāvis pie Kleistu ielas
	Mazā Daugava, Lucavsalas D daļā pie airēšanas bāzes
Ropažu novads	Langstiņu ezers pie Krievupes ielas, Garkalnes pagasts
	Baltezers pie sanatorijas Baltvilla, Garkalnes pagasts
	Izteka no Baltezera Juglas kanālā, Neļķu iela, Garkalnes pagasts
	Baltezers, Bukulti, Saulstaru iela 2a, Garkalnes pagasts
	Lielā Jugla, Upesciemā (aiz stadiona), Garkalnes pagasts
	Tumšupe, Ropažu pagasts
	Mazā Jugla, Līčos pie P4 tilta, Stopiņu pagasts
	Mazā Jugla, Upeslejas, Stopiņu pagasts
	Sauriešu karjers (Cīruļu iela), Stopiņu pagasts
	Ulbrokas ezers, Stopiņu pagasts
	Peldezers, peldvieta ZA malā, Garkalnes pagasts
	Asaru ezers DA malā, Garkalnes pagasts
	Vangažu ezers, Gaujas iela 23A, Vangažu pilsēta
	"Silezeri" Z puses peldvieta, Vangažu pilsēta
	Lielā Jugla, Ropaži, Ropažu pagasts
	Lielā Jugla, Zaķumuiža, Ropažu pagasts
	Silezers, Ropaži, Ropažu pagasts
Salaspils novads	Daugavas peldvieta Saulkalnē, atpūtas vieta "Jaunkalnes"
	Mazās Juglas peldvieta pie Saleniekiem
	Mazās Juglas peldvieta pie Avotiem
	Daugavas peldvieta pie Ako piemiņas vietas
Talsu novads	Mundigezers, Mundigciems, Lībagu pagasts
	Laidzes ezers, Laidze
	Lubezeres ezers, Lubezere
	Pāces dīķis, Dundagas pagasts
	Sasmakas ezers, Valdemārpils

	Talsu ezers, Talsi
	Vilkmuižas ezers, Talsi
Valmieras novads	Burtnieku ezers, Silzemnieku pludmale
	Burtnieku ezers, Burtnieku pludmale
	Gauja, pie dzelzs tilta
	Gauja, Strenčos
	Salaca, pie Līču skolas
	Vaidavas ezera pludmale
	Burtnieku ezers/Salacas ieteka, Vecates atpūtas vieta
	Rūjas upe, Peldvieta "Rūja", pie Rūjienas vidusskolas
	Endzeles ezeriņš
	Sedas karjers
	Brandeļa ezers
	Trikātas ezers
	Sēļu dīķis
	Ķiruma ezers
	Rāķa ezers